




➔ **■** Gzmysy międzykondynacyjnej
Brak lub uszkodzone kształtki
tworzące gzymsy ze spadkiem
Zwietrzałe lub ukruszone cegły
pod gzymsem przypór.



→ ■ Obróbka blacharska i gzyms. Skordowane i odkształcone blachy zakrywające zniszczo kształtki gzymsu.



➔ ■ Zwiększenie muru korpusu.
Spełniony tylny węzeł,
luźne i skruszałe cegły
- część do całkowitej wymiany



→ ■ Okna elewacji północnej.
Spękane i obłuszkowane kształtki przy dolnej części okien.
Zniszczone kształtki parapetów.
Powymiana obrób blacharska.



➔ **■** Mur w dolnej parti budynku. Od strony południowej silne zawilgocenia i zasolenie muru na silyku z gruntem.



LEGENDA:

[illegible]

Projekt renowacji elewacji bud. zabrytk MBP w Świepsku					
ul.Grodzka 3, 16-200 Świepsk, dz.mrk14, obr.1 Maso Świepsk					
ELEWACJA POŁOŃCZA WALORYZACJA - PROJEKT					
BRANŻA:	ARCH.	Tytuł:	PROJ.BUD.	Data:	21 V 2014 r.
AUTOR:				Inżynier:	6 znaków
				Skala:	1:75