

Zdjęcia ze spotkania wykonawców w dniu 21.11.2023 r.

Budynek Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy podlegający modernizacji w ramach zadania pn.: *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B) na poradnię psychologiczno-pedagogiczną.*



Fot.1 Widok pokoju – parter



Fot.2 Widok pokoju, ściana z oknem – parter



Fot.3 Widok ścian z instalacjami, kuchnia, parter.



Fot.4 Widok schowka pod klatką schodową – parter.



Fot.5 Widok sufitu z czujką pożarową i lampą w pokoju – parter.




Fot.6 Widok korytarza z drzwiami wejściowymi od strony OWR – parter.



Fot.7 Widok korytarza z drzwiami do łącznika – parter.




Fot.8 Widok ściany z oknem w pokoju – parter.



Fot.9 Widok pokoju – parter.




Fot.10 Widok ściany z oknem w pokoju – parter.



Fot.11 Widok ściany z drzwiami i rurą przy suficie w pokoju – parter.



Fot.12 Widok korytarza z drzwiami od trony OWR – parter.



Fot.13 Widok ściany z oknem w pokoju - parter.



Fot.14 Widok ściany z otwartą rewizją w pokoju – parter.



Fot.15 Widok ściany w kuchni z instalacjami – parter.




Fot.16 Widok ściany z oknem balkonowym – wyjściem na taras – parter.



Fot.17 Widok korytarza z drzwiami do łącznika – parter.





Fot.18 Widok korytarza z drzwiami do OWR – parter.



Fot.19 Widok pokoju z oknem balkonowym i fragmentem klatki schodowej – parter.



Fot. 20 Widok schowka pod schodami z instalacjami – parter.



Fot. 21 Widok pomieszczenia z instalacjami sanitarnymi.



Fot.22 Widok korytarza z drzwiami do OIK, z szafka hydrantową w łączniku – parter.



Fot.23 Widok pomieszczenia z instalacjami sanitarnymi – parter.



Fot.24 Widok pomieszczenia z instalacjami sanitarnymi – parter.



Fot.25 Widok schowka pod schodami w łączniku – parter.



Fot.26 Widok pomieszczenia w łączniku z oknem i drzwiami na taras – parter.



Fot.27 Widok korytarza w łączniku z drzwiami wejściowymi do segmentu B – parter.



Fot.28 Widok korytarza w łączniku z drzwiami wejściowymi do segmentu B i szafką hydrantową – parter.



Fot.29 Widok ściany z tablicą rozdzielczą w łączniku – parter.



Fot.30 Widok klatki schodowej w łączniku – parter.



Fot.31 Widok pomieszczenia z oknem dachowym w łączniku – I piętro.



Fot.32 Widok pomieszczenia w łączniku z oknami dachowymi – I piętro.




Fot.33 Widok korytarza w łączniku – I piętro.





Fot.34 Widok klatki schodowej w łączniku.



Fot.35 Widok klatki schodowej w segmencie B.



Fot.36 Widok pomieszczenia z oknami dachowymi – I piętro.



Fot.37 Widok pomieszczenia z oknami dachowymi – I piętro.



Fot.38 Widok ściany z oknem w pokoju - I piętro.



Fot.39 Widok ściany z oknem w pokoju - I piętro.



Fot.40 Widok klatki schodowej z I piętra na poddasze.



Fot.41 Widok ściany w korytarzu z urządzeniem elektrycznym - I piętro.



Fot.42 Widok łazienki – I piętro.



Fot.43 Widok pokoju – I piętro.



Fot.44 Widok pomieszczenia z oknem dachowym – I piętro.



Fot.45 Widok pomieszczenia z umywalką – I piętro.




Fot.45 Widok pomieszczenia WC – I piętro.



Fot.46 Widok korytarza – I piętro.



Fot.47 Widok pokoju – I piętro.



Fot.48 Widok ściany z instalacjami sanitarnymi - I piętro.



Fot.49 Widok pomieszczenia WC – I piętro.





Fot.50 Widok łazienki – I piętro.



Fot.51 Widok łazienki – I piętro.



Fot.52 Widok ściany z oknem w pokoju – I piętro.



Fot.53 Widok ściany z urządzeniem elektrycznym – I piętro.



Fot.54 Widok pomieszczenia z oknami dachowymi – poddasze.



Fot.55 Widok pomieszczenia – poddasze.



Fot.56 Widok ściany z oknem i drzwiami wejściowymi w pokoju – poddasze.



Fot.57 Widok ściany z oknem w pokoju – poddasze.



Fot.58 Widok ściany klatki schodowej z rewizją.



Fot.59 Widok ściany z oknem w pokoju – poddasze.



Fot.60 Widok ściany z oknem w pokoju- poddasze.




Fot.61 Widok ściany z oknem w pokoju – poddasze.



Fot.62 Widok ściany z oknem w pokoju – poddasze.



Fot.63 Widok szafki hydrantowej na klatce schodowej.



Fot.64 Widok łazienki - poddasze.



Fot.65 Widok łazienki - poddasze.





Fot.66 Widok drzwi wejściowych do łazienki – poddasze.



Fot.67 Widok pomieszczenia WC – poddasze.



Fot.67 Widok pomieszczenia WC – poddasze.



Fot.68 Widok pomieszczenia pomocniczego – poddasze.



Fot.69 Widok pomieszczenia - poddasze.




Fot.70 Widok ściany z oknem w pokoju – poddasze.



Fot.71 Widok korytarza z drzwiami - poddasze.



Fot.72 Widok łazienki – poddasze.




Fot.73 Widok łazienki – poddasze.




Fot.74 Widok pomieszczenia WC - poddasze.



Fot.75 Widok pomieszczenia WC – poddasze.



Fot.76 Widok klatki schodowej z szafką hydrantową.



Fot.77 Widok korytarza – poddasze.



Fot.78 Widok elewacji od strony boiska.



Fot.79 Widok elewacji od strony boiska.



Fot.80 Widok tarasu.





Fot.81 Widok tarasu i elewacji.



Fot.82 Widok elewacji od strony boiska.



Fot.83 Widok elewacji od strony boiska.



Fot.84 Widok elewacji od strony boiska.



Fot.85 Widok elewacji od strony wjazdu.



Fot.86 Widok drzwi wejściowych z łącznikiem.



Fot.87 Widok elewacji od strony wjazdu.