

## Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej Nr 4/2022

Numer ewidencyjny obiektu: brak	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia 14.12.2022	Karta nr 2.1
------------------------------------	--	--------------



Fot. 1. Konstrukcja schodów od spodu.

*Widoczne zacieki, wykwyty, spękania i ubytki betonu. Wegetacja mchów, uszkodzenie powłok malarskich oraz korozja konstrukcji stalowej.*



Fot. 2 Konstrukcja schodów od spodu.

*Widoczne zacieki, wykwyty, spękania i ubytki betonu. Wegetacja mchów, uszkodzenie powłok malarskich oraz korozja konstrukcji stalowej.*



Fot. 3. Typowy filar.  
*Uszkodzenia powłok malarskich, graffiti, zacieki odchodami ptasimi, wegetacja mchów.*



Fot. 4. Balustrada, belka podporeczowa.  
*Widoczne ślady korozji wżerowej oraz uszkodzenia powłok malarskich.*



Fot. 5. Typowy filar.

*Uszkodzenia powłok malarskich, graffiti, wegetacja mchów, drobne ubytki betonu oraz rysy poprzeczne – typowe uszkodzenia dla wszystkich filarów.*



Fot. 6. Fundamenty biegów schodowych, spoczniki.

*Widoczne uszkodzenia powłok malarskich, graffiti, wegetacja mchów, drobne ubytki betonu oraz rysy o strukturze siatkowej – typowe uszkodzenia dla fundamentów biegów i spoczników..*



Fot. 7. Konstrukcja schodów od spodu.

*Widoczne zacieki, wykwyty, spękania i ubytki betonu. Wegetacja mchów, uszkodzenie powłok malarskich oraz korozja konstrukcji stalowej.*



Fot. 8. Bieg, stopnie.

*Widoczne zacieki, wykwyty, spękania i ubytki betonu. Wegetacja mchów, uszkodzenie powłok malarskich oraz nawierzchni żywicznej.*



Fot. 9. Wspornik pod latarnie.

*Widoczne uszkodzenie latarni – efekt wandalizmu..*



Fot. 10. Nawierzchnia na obiekcie.

*Widoczne złuszczenie nawierzchni żywicznej na obiekcie.*



Fot. 11. Bieg, stopnie.

*Widoczne zacieki, wykwyty, spękania i ubytki betonu. Wegetacja mchów, uszkodzenie powłok malarskich oraz nawierzchni żywicznej.*



Fot. 12. Balustrada.

*Widoczne uszkodzenie powłok malarskich i drobne ślady korozji.*