

D1 *demontaż blachy trapezowej usunięcie istniejącej membrany*

6 cm	blacha trapezowa (<i>wykorzystanie blachy istniejącej</i>)
	membrana
	płatwie stalowe (<i>istniejące i uzuelnione</i>)
	wązar stalowy (<i>istniejący</i>)
	puszka powietrzna
30 cm	wełna mineralna
	poroizolacja ŁĄCZONA SZCZELNIE NA ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROIZOLACYJNĄ
	plyta gkf
	tynek gipsowy

**ZĘ WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA R15 DLA
DACHU, ZAKAZ SYTUOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PONAD WARSTWĄ
OBUDOWY Z PŁTY GKF ORAZ WYKONYWANIA PRZEBIÓ
INSTALACYJNYCH PRZEZ WARSTWĘ ODDZIELENIA Z
GKF
WSZELKIE URZĄDZENIA W ŚWIELCICY ZNAJDOWAŁY SIĘ
BĘDĄ W WARSTWIE INSTALACYJNEJ POD SUFITEM GKF
W OBUDOWIE SUFITU Z GK**

D3

	membrana dachowa Protan
12cm	wełna mineralna
	paroizolacja
	warstwa spadkowa 2%
	strop żelbetowy
(12cm	wełna mineralna na odcinku 155 cm
	od ściany budynku)
	tynek

Wyrzutnia dachowa 700x400
Zamontować klapę p.poż

- wykonanie 30 cm termoizolacji na stropie żelbetowym pod wełną mineralną paroizolacja

— odizolowanie przestrzeni

	D1	
--	----	--

— wykonanie 30 cm termoizolacji na stropie żelbetowym pod wełną mineralną paroizolacja

- w lekkiej konstrukcji na ogień od góry i od
o odporność REI 60

likwidacja wiaz

— замуrowanie otworu
wykonanie włązu
ze schodami rozkładanymi

	zamurowania
	wyburzenia projektowane ściany murowane
	projektowane ocieplenie ze styropianu
	projektowane ocieplenie z wełny mineralnej

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

2.1.	Pomieszczenie techniczne	13,84 m ²
------	--------------------------	----------------------

Usługi architektoniczne i inżynierskie
mgr inż. Jan Dawicki
Czestków B 11a, 98-113 Buczek, woj łódzkie
tel. 608397243, 604696730
NIP 831-126-57-27 REG. 730128373

INWESTOR
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
GRABI
GRABIA 21; 98-160 SĘDZIEJOWICE;

OBJEKT	

LOKALIZACJA

PROJEKTANT mgr inż. arch. Agnieszka Falek upr. nr 4/R-168/LOOIA/09	PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. Jakub Woźniak upr. nr I.O.D/1535/PWOK/10	PODPIS

ETAP PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

Rzut poziom +2	

1:50	10.2015
------	---------

NR RYSUNKU 002

likwidacja zadaszzenia

P4