



Przekrój typowy – uszkodzenie powierzchniowe



LEGENDA:
— — — ist. teren
———— proj. nawierzchnia

Przekrój typowy – uszkodzenie nawierzchni z koleiną



<div>bid</div> <div>Biuro Inżynierii Drogowej 38–500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pl</div>			
Inwestor:		PGL LP Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36–060 Głogów Małopolski	
Nazwa obiektu:			
Remont drogi leśnej nr inw. 220/408 w leśnictwie Kłopotówka			
Projektant:	mgr inż. Wojciech Radwański nr upr.: 37/2003	Podpis	Skala: 1:50
			Data: 05.2023
Opracował:	inż. Radosław Głuszkiewicz	Podpis	Numer rysunku:
Nazwa rysunku:		2	
PRZEKROJE TYPOWE			