

**Skarb Państwa**  
**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**  
**Nadleśnictwo Barycz**

**Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Remonty dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2023” SK.270.28.2023**

W związku z udziałem w ww. przetargu zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do SWZ:

1. Dotyczy Pakiet I. Wg tabeli remont nawierzchni strona 4 Uprozczonej dokumentacji technicznej podano, że wyłukowanie w km 0+000 po powierzchni około 52,00m<sup>2</sup> będzie podlegać remontowi. W poz. 2 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego powierzchnia wyłukowania nie została uwzględniona. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru i kosztorysu ofertowego.
2. Dotyczy Pakiet II. W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono wytyczenia krawędzi jezdni, które znajduje się w zakresie robót wg Uprozczonej dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o tą pozycję.
3. Dotyczy Pakiet II. Zgodnie z Uproszczoną dokumentacją techniczną profilowanie i zagęszczanie podłoża należy wykonać na całej szerokości drogi na odcinkach remontów, tj. na powierzchni 3759,00 m<sup>2</sup> (jak pozycja 2 przedmiaru robót). W kosztorysie ofertowym poz. 1 podano powierzchnię 3811,50m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchni i ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
4. Dotyczy Pakiet II. Zgodnie z Uproszczoną dokumentacją techniczną remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na całej szerokości drogi z mechanicznym zagęszczeniem kruszywa gr. 15cm należy wykonać na powierzchni łącznej 3367,0m<sup>2</sup>. W poz. 2 kosztorysu ofertowego podano powierzchnię 3419,50m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchni i ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
5. Dotyczy Pakiet II. Zgodnie z Uproszczoną dokumentacją techniczną remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej na zjazdach z mechanicznym zagęszczeniem kruszywa gr. 15cm należy wykonać na powierzchni 164,0m<sup>2</sup>. W poz. 4 kosztorysu ofertowego podano powierzchnię 184,00m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchni i ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.
6. Dotyczy Pakiet II. Zgodnie z Uproszczoną dokumentacją techniczną naprawę poboczy należy wykonać na powierzchni 1611,00m<sup>2</sup>. W poz. 5 kosztorysu ofertowego podano powierzchnię 1633,00m<sup>2</sup>. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchni i ewentualną korektę kosztorysu ofertowego.

mgr inż. Andrzej...

mgr inż. Andrzej...