



## Dane stałe (nagłówkowe) odcinka

Odcinek **D10-D11 inwentaryzacja**

Górna studzienka D10

Dolna studzienka D11

### Dane stałe (nagłówkowe)

Długość odcinka 5,00 m  
Typ kanalizacji Kanał grawitacyjny  
Typ kanału Tylko wody powierzchniowe  
Rok budowy  
Materiał Kamionka  
Wykładzina  
Materiał wykładziny  
Stan kanału inwentaryzacja

### Geometria

Kształt łukowy  
Szerokość 120 mm  
Wysokość/średnica 70 mm  
Długość modułu

### Warstwa

Miejscowość Słubice  
Dzielnica/brygada Piłsudskiego  
Ulica lub adres Piłsudskiego  
Położenie W ulicy  
Właściciel  
Klient  
Typ pomiaru średnic

### Wysokość kinety

Górna studzienka 1,00 mNN  
Dolna studzienka 0,90 mNN

# Raport odcinka

**Odcinek** D10-D11 inwentaryzacja

Górna studzienka D10

Dolna studzienka D11

## Dane stałe (nagłówkowe)

**Długość odcinka** 5,00 m  
**Typ kanalizacji** Kanał grawitacyjny  
**Typ kanału** Tylko wody powierzchniowe  
**Rok budowy**  
**Materiał** Kamionka  
**Wykładzina**  
**Materiał wykładziny**  
**Stan kanału** inwentaryzacja

## Warstwa

**Miejscowość** Słubice  
**Dzielnica/brygada** Piłsudskiego  
**Ulica lub adres** Piłsudskiego  
**Położenie** W ulicy  
**Właściciel**  
**Klient**  
**Typ pomiaru średnic**

## Geometria

**Kształt** łukowy  
**Szerokość** 120 mm  
**Wysokość/średnica** 70 mm  
**Długość modułu**

## Wysokość kinety

**Górna studzienka** 1,00 mNN  
**Dolna studzienka** 0,90 mNN

## Inspekcja 30.08.2024

**Kierunek inspekcji** Zgodny  
**Długość inspekcji** 3,32 m  
**Punkt startowy** Środek studzienki początkowej lub początek inspekcji  
**Typ kamery** Inspekcja przy pomocy zdalnie sterowanej kamery  
**Podstawa inspekcji** Rutynowa inspekcja stanu  
**Numer rysunku/inspekcji**  
**Numer zlecenia**  
**Komentarz**

**Operator** Paweł Bigus  
**Archiwum foto**  
**Archiwum video** DVD\_001  
**Opady** Brak opadów  
**Temperatura** Temperatura jest powyżej zera  
**Czyszczenie** Czyszczone przed inspekcją  
**Przepływ** Nie wykonano pomiaru

Zdjęcie	Wideo	Odl./m	Kod	V	Opis
	00:00:07	0,00	BCD.A		Rodzaj węża początkowego, Studzienka, D10
016	00:00:46	3,32	BAH.E		Poz: 3; Uszkodzone połączenie, Przewód przyłączeniowy jest zablokowany



# Fotoraport odcinka

Odcinek	D10-D11 inwentaryzacja	Data inspekcji	30.08.2024
Górna studzienka	D10	Wymiar/średnica	120 / 70
Dolna studzienka	D11	Typ kanału	Tylko wody powierzchniowe
Miasto / lokalizacja	Ślubice / Piłsudskiego		

Poz: 3; Uszkodzone połączenie, Przewód przyłączeniowy jest zablokowany


Zdjęcie	016
Wideo	00:00:46
Odległość	3,32 m
Kod	BAH.E
Pozycja zegara	3
Nośnik danych	DVD_001



# Pomiar spadku i temperatury

Odcinek	D10-D11 inwentaryzacja	Data inspekcji	30.08.2024
Górna studzienka	D10	Rzędna górnej studzienki	1,000 mNN
Dolna studzienka	D11	Rzędna dolnej studzienki	0,900 mNN
Typ kanału	Tylko wody powierzchniowe	Długość odcinka	5,00 m
Materiał	Kamionka		

Dane spadku



Profil wysokości

