


WIDOK BRAMY FRONTOWEJ, ZLOKALIZOWANEJ OD STRONY ULICY LWOWSKIEJ  
SKALA 1:20



WIDOK BRAMY FRONTOWEJ



WIDOK BRAMY OD STRONY PRZESWITU BRAMOWEGO



USZKODZENIA:




USZKODZENIA:



WIDOK BRAMY OD STRONY PRZESWITU BRAMOWEGO  
SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ PIONOWY  
SKALA 1:20



DETAL A  
SKALA 1:2

DETAL A

LEGENDA

- BLACHY PEŁNE
- BLACHY O GR. 5MM USZKODZONE, PRZEZNACZONE DO WYMIANY
- WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW STAŁOWYCH

UWAGA:  
BRAMA PRZEZNACZONA DO REMONTU.  
USZKODZONE ELEMENTY STAŁOWE WYMIENIĆ NA NOWE.  
POZOSTAŁE ELEMENTY WYCZYŚCIĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH.  
SZKLENIE WYMIENIĆ WG OPISU.  
CAŁOŚĆ MALOWAĆ KOLOREM RAL 6005

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

USZKODZENIA:

USZKODZENIA:

WIDOK BRAMY FRONTOWEJ

WIDOK BRAMY OD STRONY PRZESWITU BRAMOWEGO

BRANŻA BUD.

**NOBILE POLSKA SP. Z O.O.**  
UL. WIERTNICZA 108  
02 – 952 WARSZAWA

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	STADIUM INWENT.
ARCHITEKTONICZNA	dr inż. arch. M. SENATORSKA – DOBROWOLSKA	Wg474/01		
ARCHITEKTONICZNA	arch. MARTA KUPOPIESKA			
ARCHITEKTONICZNA	arch. ALEKSANDRA DE SA			
KONSTRUKCYJNA	inż. HALINA MUZYŁAK			
NAZWA	PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 7			
DATA	06.2019			
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY			
LOKALIZACJA	UL. LWOWSKA 7, 05-077 WARSZAWA			
SKALA	1:20			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL BRAMY WEJŚCIOWEJ, ZLOKALIZOWANEJ OD ULICY LWOWSKIEJ – PROJEKT			
NR RYSUNKU	29			