

Lp.	Nazwa budynku	Rok budowy	Powierzchnia użytkowa m ²	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Kondygnacje	Zabezpieczenia p. kradzieżowe	Zabezpieczenia p. pożarowe	Dojazd Zawodowej Straży Pożarnej
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	ANS	1978 modernizacja w latach 2000-2004 Termomodernizacja 2019	6981	Stalowa, wypełniona płytą warstwową-poliuretanową	Stalowa – papa na styropianie	6	Całodobowy dozór (dzień 2 osoby, w nocy 1osoba), system kamer podłączony do dyżurki, system alarmowy, system p. włamaniowy i napadu	Hydranty wewnętrzne 12 szt., zewnętrzne 1 szt., dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji i wykrywania pożaru z przekazaniem sygnału do PSP w Lesznie . Wszelkie instalacje/obiekty posiadają aktualne przeglądy.	Ok.10 min.
2.	AULA	2011	3.665	żelbetowa	żelbetowa - papa	2	Całodobowy dozór (dzień 2 osoby, w nocy 1osoba), system kamer podłączony do dyżurki, system alarmowy, system p. włamaniowy i napadu	Hydranty wewnętrzne 11 szt., zewnętrzne 3 szt., dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji i wykrywania pożaru z przekazaniem sygnału do PSP w Lesznie Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego aktualna, instalacja odgromowa ważna do 10.2026 r., instalacja przepięciowa ważna do 10.2026., przegląd budynku ważny, gaśnic i hydrantów -badania aktualne.	Ok.10 min

Lp.	Nazwa budynku	Rok budowy	Powierzchnia użytkowa m ²	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Kondygnacje	Zabezpieczenia p. kradzieżowe	Zabezpieczenia p. pożarowe	Dojazd Zawodowej Straży Pożarnej
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
3.	BIBLIOTEKA UCZELNIANA	2007 Modernizacja 3 piętra 2021r	2.114	murowana	żelbetowa - papa	3	Całodobowy dozór (dzień 1 osoba, w nocy 1osoba), system kamer podłączony do dyżurki, system p. włamaniowy i napadu	Hydranty wewnętrzne 3 szt., dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji i wykrywania pożaru z przekazaniem sygnału do PSP w Lesznie Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego aktualna, instalacja odgromowa aktualna , instalacja przepięciowa ważna. przegląd budynku ważny , gaśnic i hydrantów – badania ważne	Ok.10 min.
4.	DOM STUDENTA	1972 modernizacja w latach 2006-2007 Modernizacja 2021r oraz 2023r	2.665	murowana	Żelbetowa - papa	4	Całodobowy dozór (dzień 1 osoba, w nocy 1osoba), system kamer podłączony do dyżurki, system alarmowy, system p. włamaniowy i napadu	Hydranty wewnętrzne 8 szt., zewnętrzne 2 szt., dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji i wykrywania pożaru z przekazaniem sygnału do PSP w Lesznie oraz lokalizacja wyposażona jest w ROP-y. Instrukcja bezpieczeństwa p.pożarowego w trakcie aktualizacji, instalacja odgromowa ważna, instalacja przepięciowa ważność badań do 11.2026 r., przegląd budynku ważny. ważność gaśnic i hydrantów.	Ok. 10 min.