


7.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Portal głównego wejścia z widoczną stolarką drzwiową, aktualny stan zachowania.



Fot.2 Zbliżenie na skrzydła drzwi głównego wejścia, aktualny stan zachowania.



Fot. 3. Nadświetle głównego wejścia, aktualny stan zachowania.



Fot. 4. Stalowa ochronna listwa dolnych partii drzwi.



Fot. 5. Skrzydło drzwi, strona zewnętrzna, aktualny stan zachowania. Widoczne ubytki metalowych ćwieków, ubytki wtórnej warstwy malarskiej oraz odsłonięta, spękana powierzchnia drewna



Fot. 6. Stalowa zasuwka zabezpieczająca lewe skrzydło drzwi, aktualny stan zachowania.



Fot. 7. Stalowe okucie zamka, aktualny stan zachowania.



Fot. 8. Zawias skrzydła drzwi głównego wejścia, aktualny stan zachowania. Widoczne ślady nieprawidłowej naprawy pękniętego zawiasu, polegające na zespawaniu jego elementów z widocznym odchyleniem od pionu przytwierdzonego do ościeżnicy uchwyty.



Fot. 9. Zbliżenie na jeden z górnych zawiasów drzwi głównego wejścia, widok od strony wewnętrznej, aktualny stan zachowania. Widoczne wtórne, błędnie wykonane wzmocnienie elementów zawiasu



Fot. 10. Dolny zawias skrzydła drzwi, wtórne prace polegające na niewłaściwym wzmocnieniu konstrukcji zawiasu.



Fot. 11. Główne wejście, widok na stolarkę drzwiową od strony wewnętrznej, aktualny stan zachowania



Fot. 12. Fragment kraty stolarki okiennej, widoczne odsłonięte pozostałości pierwotnej warstwy malarskiej wykonanej przy użyciu farby z wypełniaczem metalicznym.



Fot. 13. Drzwi boczne w obrębie ściany zachodniej przedsionka, aktualny stan zachowania.



Fot. 14. Drzwi boczne w obrębie ściany wschodniej przedsionka, aktualny stan zachowania.



Fot. 15. Szyldy skrzydła drzwi bocznych przedsionka, aktualny stan zachowania.



Fot. 16. Drzwi wejścia w obrębie elewacji południowej, aktualny stan zachowania.



Fot. 17. Nadświetle wejścia w obrębie elewacji południowej, aktualny stan zachowania. Widoczne ślady wyoblenia profili belki śłemia, silne rozwarstwienie na styku ościeżnice ściana.




Fot. 18. j.w.



Fot. 19. Fragment stolarki drzwiowej elewacji południowej, aktualny stan zachowania. Widoczne silne odkształcenie/wypaczenie skrzydła drzwi oraz rozwarstwienie na styku mur ościeżnice.



Fot. 20. Dolne partie ościeżnicy drzwi wejściowych w obrębie elewacji południowej, aktualny stan zachowania. Widoczne ubytki listwy ościeżnicy



Fot. 21. Drzwi wejściowej w obrębie elewacji południowej, strona wewnętrzna, aktualny stan zachowania.



Fot. 22. Dolne partie skrzydła drzwi wejściowych elewacji południowej, aktualny stan zachowania. Widoczna m.in. dekoracja płyciny oraz wtórna stabilizacja konstrukcji zawiasu