


INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obiekt „Dozamel” Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ul. T. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg
Zamawiający „Dozamel” Sp. z o.o. we Wrocławiu Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
ul. T. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 8960001014
Wykonawca PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Rafał Lazarek
ul. Zygmuntońska 6/4, 78-100 Kołobrzeg, tel. 722-09-82-53 email: rafal.lazarek@gmail.com

1. Wentylacja mechaniczna wywiewna z okapu znad trzonów kuchennych W1

- okap nierdzewny w dobrym stanie, brak konieczności wymiany na nowy
- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- wentylator dachowy sprawny, z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, łożyska hałasują, wydatek powietrza za mały w stosunku do urządzeń grzewczych, do wymiany na nowy




mgr inż. Rafał Lazarek



Uprawnienia budowlane numer ewidencji
ZAP/0221/PWBS/15 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłoty
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń.



2. Wentylacja mechaniczna wywiewna z okapu znad zmywarki tunelowej W2

- okap nierdzewny w dobrym stanie, brak konieczności wymiany na nowy
- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- wentylator dachowy sprawny, z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, łożyska hałasują, wydatek powietrza za mały w stosunku do mocy grzewczej zmywarki tunelowej, do wymiany na nowy






3. Wentylacja mechaniczna wywiewna z okapu znad patelni elektrycznych W3

- okap nierdzewny w dobrym stanie, brak konieczności wymiany na nowy
- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- wentylator dachowy nie działa, z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowy





4. Wentylacja mechaniczna wywiewna z okapu znad kotłów warzelnych W4


- okap nierdzewny w dobrym stanie, brak konieczności wymiany na nowy
- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- wentylator dachowy nie działa, z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowy






5. Wentylacja mechaniczna wywiewna znad zmywarki kapturowej W5

- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- wentylator dachowy sprawny, z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, łożyska hałasują, wydatek powietrza za mały w stosunku do mocy grzewczej zmywarki kapturowej, do wymiany na nowy



6. Wentylacja mechaniczna wywiewna W6 z pomieszczeń: przygotowalnia warzyw i ryb, przygotowalnia czysta, magazyn



- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- kratki wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- wentylator dachowy nie działa, z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowy






7. Wentylacja mechaniczna nawiewna N1 na kuchnię i pomieszczenia przykuchenne

- kanały wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- kratki wentylacyjne z widocznymi śladami korozji i zabrudzeń, do wymiany na nowe
- centrala wentylacyjna nie działa, wentylatory zapieczone, brak możliwości obrócenia silnika, automatyka sterująca nie działa









mgr inż. Rafał Lazarek

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
ZAP/0221/PWBS/15 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń