



Uwagi:

1. Chropowatość pow. gwintu (obszar A,B)po regeneracji Ra=1,25
2. Powierzchnie C,D,E,F,G regenerować metodą metalizacji natryskowej
3. Zachować wymagane wymiary, pasowania i chropowatość
4. Chronić pozostałe powierzchnie.

Nazwa i Imię		Podpis	Materiał
Data		4.11.2022	
Projektant	Kozłowski Piotr		
Konstruktor	Kozłowski Piotr		
Wzrost	Kozłowski Piotr		
Waga	Kozłowski Piotr		
Format	A4		
Skala	1:1		
Waga	0,001		

Regeneracja powierzchni
A,B,C,D,E,F lub G
osi napędowej



NF6D
090404-00