


FOT. 18 Więźba dachowa nad nawą główną .



FOT. 21 Więźba dachowa nad nawą główną .



FOT. 24 Widok śniegu we wnętrzu przez nieszczelne pokrycie dachowe.



FOT. 19 Więźba dachowa nad nawą główną .



FOT. 22 Więźba dachowa nad nawą główną .




FOT. 25 Jętka oraz płatew pośrednia w nawie głównej.



FOT. 20 Jętka oraz płatew pośrednia w nawie głównej.




FOT. 23 Więźba dachowa nad nawą główną .



FOT. 26 Drabina techniczna w więźbie dachowej.

Inwentaryzacja fotograficzna INW- 10



"REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH"

Szymany 24, 12-100 Szczytno,
jednostka ewidencyjna: Szczytno,
nr obrębu: 0028, dz. nr 57

Inwestor / Zamawiający:
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH

status projektu: INWENTARYZACJA

tytuł:
Inwentaryzacja fotograficzna

projektant:
mgr. inż Ewa Szulczak
upr. bud. WAM /0060/POOK/18

data:
30 października 2023
skala:

nr rys.
INW-12