


Odtworzenie
prawidłowego spadku połaci dachowej
od strony południowej

Wykonać ocieplenie międzykrokwowe skosu
poddasza nad klatką schodową. Wełna mineralna
15 cm. Zastosować folię paroprzepuszczalną
na krokwiach.

Projektowane ogrzewanie:
płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 15 cm



ZESTAWIENIE POMIĘRZONI PARTER		
Lp.	NAZWA CZŁ.	Pow. [m ²]
1.1	Kuchnia	11.34
1.2	Swiatolozowisko	10.21
1.3	Pokojniolozowisko	24.38
1.4.1	Przedpokoj	1.82
1.4.2	Hol	1.82
1.5	Hol	13.97
1.6	Gabinet pozioy	19.88
1.7	Masa	5.87
1.8	Magazyn	5.94
1.9	Stara	10.10
1.10	Hol	24.38
1.11	Przedpokoj	1.82
1.12	Przedpokoj	1.82
1.13	WC	1.46
1.14	WC	1.47
1.15	Przedpokoj	1.83
1.16	Gabinet pozioy	19.22
1.17	Pokojniolozowisko	28.20
1.18	Przedpokoj	1.82
1.19	Magazyn	4.95
1.20	Hol	4.94
1.21	WC dla pp	4.31
1.22	Mag. czysty	12.19
1.24	Hol	4.82
1.25	Przedpokoj	1.82
1.26	WC dla pozioy	1.22
1.27	Magazyn	13.02
1.28	Hol	39.28
1.29	Gabinet tarasu	17.29
1.30	Pokojniolozowisko	18.84
1.31	Przedpokoj	1.82
1.32	WC	2.53
1.33	WC	2.53
1.34	Przedpokoj	2.55
1.35	WC	5.40
1.36	Hol	41.86
1.37	Hol	2.81
1.38	Przedpokoj	3.15
1.40	WC	5.37
1.41	Gabinet tarasu	15.80
1.42	Gabinet tarasu	20.00
1.43	Gabinet tarasu	16.56
1.44	Wozownia	14.09
1.45	Przedpokoj	8.12
1.46	Przedpokoj	2.25
1.47	Przedpokoj	1.36
1.48	WC	6.93
1.49	Hol	587.43
SUMA POW. LACZNE		587.43

Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SP202 w Chęcinach, Os. Północ 10, dz. nr ewid. 966/4, 967/4, 968/4, 969/4;		Skala 1:150
	Adres		
Investor	Gmina Chęciny		Data 12.2021
Adres	Pl. 2 Czerwca 4		Nr rys A-0
Przedmiot rysunku	Rzut parteru – zakres prac		
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiet upr. bud. Nr FI-83861/23/84		Podpis