

UWAGA: Ze względu na brak możliwości przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji więźby dachowej w użytkowanych pomieszczeniach, przyjęto, że projektowane okna dachowe zostaną zamontowane pomiędzy istniejacymi krokwiami. W przypadku zbyt małego rozstawu krokwi, należy jedną krokiew rozciąć na żądanej długości i zamontować wymian o przekroju nie mniejszym niz istniejąca krokiew.

Nazwa	BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W RADLINIE		
Lokalizacja	ul. Mielęckiego 13, 44-310 Radlin, dz. nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 jedn. ewid. 241502_1 Radlin, obręb ewid. 241502_1.0001 Radlin		
Branża	KONSTRUKCYJNA		
Projektant	mgr inż. Joanna DĄGA	**nr uprawnień** SLK/0848/PWBKb/23	**podpis**
Projektant	...	**nr uprawnień** ...	**podpis**
Tytuł/temat rysunku: RZUT PODDASZA - projektowane nadproża, okna dach., klapa oddym.		**skala** 1:100 **data** PAŹDZIERNIK 2023	**nr rysunku** K8