



25	Hydrodynamiczny zawór płuczący	1	żeliwo
24	Dno TOP100	1	laminat
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
21	Łącznik stal/PE DN80/90	1	żeliwo
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
19	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna
16	Poręcz wysuwana	1	stal nierdzewna
15a	Króciec elektryczny	1	PVC110
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	2	PVC200
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	1	
10	Wyłącznik pływakowy	2	
9	Rurociąg tłoczny	1	PEø 63
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płucząca T52	1	
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	żeliwo
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerobeton
2	Kolano stopowe TOP DN80	2	żeliwo
1	Pompa zatapialna 3,1 kW	2	
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał

Skala –	Przepompownia: P4 Tempoczów Rędziny dz. ew. nr 105/1

Nazwa rysunku:
POMPOWNIA P4

Nr rysunku:
14

Obiekt:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny gm. Skalbmierz - cz. 2

Skala:
–

Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.–INŻ.	KL – 178/90		10.2022r.
Asystent: mgr inż. P. KRAJCARZ				10.2022r.
Sprawdził: mgr inż. P. STRĄK	INSTAL.–INŻ.	SWK/0247/ PWBS/18		10.2022r.
Projektował: mgr inż. K. KASIŃSKI	INSTAL.–EL.	SWK/0124/ PWBE/17		10.2022r.

Stadium:
PB

Firma:
PROENCO
ul. Warszawska 30/10
25–312 Kielce