



UWAGA:

- klasa drewna C22 wymienianych belek więźby dachowej
- konstrukcję drewnianą zabezpieczyć preparatami do ochrony drewna
- belki łączyć stalowymi ocynkowanymi systemowymi złączami ciesielskimi
- izolacja termiczna wełna mineralna

Budynek przy Pl. Wolności 25 K. Góra
 Rzut fragmentu więźby dachowej nad
 boczną klatką schodową

Skala 1:20

grudzień 2022

Opracował: W. Czerwiński

rys. nr 6/4