

Załącznik nr 1



Rys.2. Widok z góry na Szkołę Podstawową w Czaczowie.



Rys.3. Elewacja zachodnia budynku .



Rys.4. Elewacja południowa budynku.



Rys.5. Elewacja wschodnia budynku.



Rys.6. Elewacja wschodnia budynku.



Rys.7. Elewacja północna budynku.



Rys. 8. Elewacja północna budynku.



Rys.9. Elewacja wschodnia budynku.



Rys.10. Fragment elewacji północnej budynku.



Rys. 11. Elewacja zachodnia budynku.



Rys. 12. Elewacja południowa budynku.



Rys. 13. Wejście główne do Szkoły Podstawowej na elewacji południowej. Stalarka drzwiowa aluminiowa przeznaczona do wymiany.



Rys.14. Stolarstwo zewnętrzne drewniane przeznaczone do wymiany na elewacji zachodniej.



Rys.15. Stolarka drzwiowa drewniana przeznaczona do wymiany na elewacji północnej.



Rys.16. Stalarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa przeznaczona do wymiany.



Rys.17. Stolarka okienna drewniana przeznaczona do wymiany.



Rys.18. Stolarka okienna drewniana przeznaczona do wymiany.




Rys.19. Zabudowany grzejnik stalowy bez zaworu termostatycznego.




Rys.20. Dwa kotły gazowe (kocioł po stronie prawej nie działa).



Rys.21. Zasobnik na ciepłą wodę użytkową o pojemności 300 litrów z roku 2000.



Rys.22. Oprawa świetłówkowa przeznaczona do wymiany.



Rys.23. Oprawa świetłówkowa przeznaczona do wymiany.