

ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA

Oznaczenie TAG: L2-S05-MOV-492

Dane zaworu

Rodzaj	Napęd AUMA	Producent	AUMA
Typ	AUMA SA 14.2-F14	Klasa	
Model	00R1BB-1E1 000	NF	13285918
Rok produkcji		Nr seryjny	2314MD85917

Wynik sprawdzenia

Lp	Zakres sprawdzenia	Wynik
1	Poprawność działania napędu	Negatywny
2	Szczelność uszczelnień	Pozytywny
3	Układ elektryczny	Pozytywny
4	Poprawność działania zaworu	Negatywny

Dodatkowe czynności / Uwagi:

Źle dobrane momenty ustawień do specyfikacji zaworu.

- zawór do remontu – wymagana regeneracja grzyba i gniazda
- w smarze śladowe ilości wody – zalecany nowy smar i wymiana uszczelnień