



Zakład Techniki Próżniowej  
**TEPRO S.A.**  
75-216 KOSZALIN  
ul. Przemysłowa 5

**PROTOKÓŁ NAPRAWY  
I URUCHOMIENIA NR**

Zlecenie numer

Użytkownik **SP202**

**ZGORZELEC ul. LUBAŃSKA 11**

Typ i nr urządzenia

**AV63 (2xAT100) 90T 2**

Określenie uszkodzeń, informacje o uruchomieniu, przyczyny uszkodzeń

**PRZEGŁĄD OLEJÓW I FILTRÓW AGREGATÓW AV63  
Z BIPRANI AT100. WYMIENIŁO FILTRY BAKTERYJNE  
ORAZ FILTRY OLEJ W RÓŻNYCH. AGREGATY  
OPRAKOWE TECHNICZNE**

**REKLAMACJĘ UZNANO - NIE UZNANO USŁUGA - URUCHOMIENIE - SZKOLENIE**

Imię i nazwisko pracownika serwisu	Data i godzina rozpoczęcia pracy	Data i godzina zakończenia pracy	Ilość godzin	Kategoria zaszeregowania pracownika
<b>P. Kowalski</b>	<b>10.04.2014</b>	<b>10.04.2014</b>		<b>M. J. C. 12</b>

Zużyte materiały	J. m.	Ilość	Uwagi	Wykaz podzespołów zabranych do naprawy	Koszty usługi
<b>FILTR UL180</b>	<b>40T</b>				
<b>FPS 70x250</b>	<b>80T</b>				
<b>FILTR TO 60</b>	<b>40T</b>				
<b>OLEJ M100 N</b>	<b>20L</b>				

Uwagi użytkownika

Poświadczenie naprawy-uruchomienia

**J. Kowalski**

Pieczęć użytkownika

**Alin**

Dodatkowy opis usterki

**KOSZTY DELEGACJI SŁUŻBOWEJ**

Nr delegacji	Diety	Noclegi (ryczałty)	Inne rachunki	Uwagi

**KOSZTY PRZEJAZDU**

Nr karty drogowej	Ilość kilometrów	Cena za 1 kilometr	Udz. w koszt.	Zatwierdzam