

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT

I. Wymagany skład chemiczny Taśmy :			I. Required chemical composition of the Strip:		
	Pierwiastek chemiczny	Udział w składzie chemicznym Taśmy:		Chemical composition	Participation in the chemical composition of the strip:
1.	Fe	80,0-85,0 %	1.	Fe	80,0-85,0 %
2.	Nb	5,3-5,7 %	2.	Nb	5,3-5,7 %
3.	Si	8,3-8,8 %	3.	Si	8,3-8,8 %
4.	B	1,3-1,6 %	4.	B	1,3-1,6 %
5.	Cu	1,1-1,3 %	5.	Cu	1,1-1,3 %
6.	C	max. 30ppm	6.	C	max. 30ppm
7.	Pozostałe zanieczyszczenia	0,15	7.	Remaining impurities	0,15

  

II. WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :			II. DIMENSIONS, QUANTITY AND CONDITION:		
<p>1. Grubość wszystkich rodzajów taśmy: 23-26µm</p> <p>2. Ilości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ilość Taśmy o szerokości 60mm – 2000 kg</li> <li>2) Ilość Taśmy o szerokości 30mm – 1000 kg</li> <li>3) Ilość Taśmy o szerokości 50mm – 200 kg</li> <li>4) Ilość Taśmy o szerokości 45mm – 200 kg</li> <li>5) Ilość Taśmy o szerokości 20mm – 200 kg</li> </ol> <p>- w sumie masa Taśmy: 3600kg (±10%).</p>			<p>1. Thickness of all types of strip: 23-26 µm</p> <p>2. Quantities:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quantity of 60mm Tape - 2000 kg</li> <li>2) Quantity of 30 mm wide Tape - 1000 kg</li> <li>3) Quantity of 50mm wide Tape - 200 kg</li> <li>4) Quantity of 45mm wide Tape - 200 kg</li> <li>5) Quantity of 20mm wide Tape - 200 kg</li> </ol> <p>- total weight of the Tape: 3600 kg (± 10%).</p>		
<p><b>III. PAKOWANIE :</b></p> <p>Każdy zwój Taśmy powinien zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, wymiar, stan. Zwoje Taśmy nie powinny ważyć więcej aniżeli 25kg.</p>			<p><b>III. PACKING:</b></p> <p>Each roll of the Tape should contain the following marking: manufacturer's name, material, heat number, size, condition. The rolls of the Tape should not weigh more than 25 kg.</p>		
<p><b>IV. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE :</b></p> <p>Powierzchnia Taśmy powinna być czysta, wolna od oleju, plam, brudu. Taśma powinna mieć jednolity kolor bez łuski, zadziorów, dziur.</p>			<p><b>IV. QUALITY REQUIREMENTS:</b></p> <p>The surface of the Tape should be clean, free from oil, stains and dirt. The Tape should be of a uniform color without scales, burrs, holes.</p>		