



Postępowanie: Modernizacja budynku CAM nr 5 - zadanie I **ID 479094**

Historia korespondencji z wykonawcą:

J4 Radosław Jackun - rjackun@gmail.com - Radosław Jackun

rjackun@gmail.com

Data wysłania wiadomości: 2021-07-12 20:59:34

SIWZ podaje iż, aby kierownik spełnił wymagania musi posiadać doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych zakończonych i należycie wykonanych w ramach co najmniej dwóch zadań dotyczących przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 2000,00 m² a okres pełnienia funkcji obejmował całość realizacji tj.: od przekazania placu budowy do odbioru końcowego inwestycji. Czy Zamawiający dopuści doświadczenie kierownika, w którym pełnił powyższą funkcję techniczną na budowie budynków mieszkaniowych?
