


- Uwagi:**
1. Powierzchnie A,B,C,D, regenerować metodą metalizacji natryskowej
Chropowatość po obróbce Ra=0,63
 2. Zachować wymagane wymiary, pasowania ,chropowatość
 3. Chronić pozostałe powierzchnie



Data	Nazwisko i imię	Podpis	Material
Projektował 4.11.2022	Kaczmarek Piotr		
Kreślił	Kaczmarek Piotr		
Sprawdził	Kwiatkowski Krzysztof		
Zatwierdził	Kwiatkowski Krzysztof		
Skala	Format	Nazwa części	
	A4	Regeneracja powierzchni A,B,C lub D osi napędowej	
Ilość sztuk	Waga	Nr rysunku	
		CR090405-00	

