



Prace remontowo-naprawcze trzonu kolumn obejmują wszelkie uszkodzenia tynku, powłoki malarskiej
Technologia prowadzenia prac remontowych w części opisowej.



Prace remontowo-naprawcze trzonu kolumn obejmują wszelkie uszkodzenia tynku, powłoki malarskiej
Technologia prowadzenia prac remontowych w części opisowej.

 ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM



Trzony kolumn wykonane zostały z tynku cementowo-wapiennego Wszystkie wyprawy należy poddać renowacji, uzupełnić wszystkie ubytki, szczeliny i pęknięcia. Powierzchnię pod większymi ubytkami wzmocnić, zagruntować, powierzchnię wykończyć tynkiem mineralnym i pomalować hydrofobową farbą do betonu na kolor identyczny z istniejącym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
ABC			
UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064			
OBIEKT	PAŁAC BRANICKICH	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	
LOKALIZACJA	Białystok ul J.Kilińskiego 1	SKALA: 1:100	DATA: 21.08.2023
TEMAT:	Prace budowlane w ramach bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku	BRANŻA : ARCH.NR RYS.: A 03 RYSUNEK: BALKON GŁÓWNY ELEWACJE, RZUTY	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż.arch.BogdanCimochowicz uprawnienia w spec.arch.bez ogran. Nr.Bł. 107/91 Podl.IzbaArch.PD-0210	Podpis	