


PRZEKRÓJ A-A



Uwaga.

1. Ostre krawędzie stępić.

CHYBA ŻE OKREŚLIŁOŚ INACZEJ WYMIARY SĄ W MILIMETRACH		WYKOŃCZENIE:		STEP OSTRE KRAWĘDZE		NE SKALUJ RYSUNKU		POPRAWKA	
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: BRUKOWA: KĄTOWA:									
IMIE I NAZWISKO	PODPIS	DATA				TYTUŁ:			
HARYS.						Gniazdo wejściowe			
SPRAWDZI.						NR RYSUNKU			
ZATWIER.						SZ-04-07-01-00			
WYPROD.						MATERIAŁ:			
ZJAKOŚCI						1.0503 (C45)			
						WAGA: 9,03		SKALA: 1:1	
								ARKUSZ 1 Z 1	