



Odtworzenie prawidłowego spadku połaci dachowej od strony południowej



Termo Projekt		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4, 26-060 Chęciny	Skala 1:50
Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	Data 12.2021
Investor		
Adres		
Przedmiot rysunku	Połączenie dachowe od strony południowej	Nr rys. A-13
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis: