

ZZ-2380-15/21

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem fabrycznie nowych, kompletnych, oryginalnych części zamiennych i/lub zamienników do służbowego sprzętu transportowego użytkowanego w KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje pytania z dnia 11.05.2021r. wraz z wyjaśnieniami:

dot. załącznik nr 2.9 do SWZ, nr 2 do umowy- formularz asort.-cenowy:

Pytanie:

Poz. 13 Poduszka stabilizatora oś przednia przód zewnątrz L/P.

W samochodzie występują jedynie poduszki stabilizatora wewnętrzne które zamawiający wyszczególnił w pozycji 14. Proszę o usunięcie pozycji 13;

Odpowiedź:

Zamawiający, ze względu na zdublowanie części wykreśla pozycję z tabeli.

Pytanie:

Poz. 43 Poduszka stabilizatora oś przednia przód zewnątrz L/P.

W samochodzie występują jedynie poduszki stabilizatora wewnętrzne które zamawiający wyszczególnił w pozycji 44. Proszę o usunięcie pozycji 43

Odpowiedź:

Zamawiający, ze względu na zdublowanie części wykreśla pozycję z tabeli.

Pytanie:

Poz. 62 Zamek drzwi przesuwnych lewych. O który zamek chodzi. Jeśli jest możliwość poproszę numer katalogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje o który zamek chodzi

Było:

62.		Zamek drzwi przesuwnych lewych	szt.	6	0,00	0,00	0,00
-----	--	--------------------------------	------	---	------	------	------

Powinno być:

62/ 60.		Zamek drzwi przesuwnych lewych dolny typu OE A 906 730 16 00	szt.	6	0,00	0,00	0,00
---------	--	---	------	---	------	------	------

Pytanie:

Poz. 63 Cięgno zamka. Ze względu na ilość zastosowanych elementów poproszę nr. katalogowy

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje cięgno zamka.

Było:

63.		Cięgno zamka	szt.	6	0,00	0,00	0,00
-----	--	--------------	------	---	------	------	------

Powinno być:

63./ 61.		Cięgno zamka lewego dolnego typu OE A 906 760 38 04	szt.	6	0,00	0,00	0,00
----------	--	--	------	---	------	------	------

Pytanie:

Poz. 64. Linka drzwi. Ze względu na ilość zastosowanych elementów poproszę nr. Katalogowy

Odpowiedź:Zamawiający doprecyzowuje linkę zamka.

Było:

64.		Linka drzwi	szt.	6	0,00	0,00	0,00
-----	--	-------------	------	---	------	------	------

Powinno być:

64./ 62.		Linka drzwi zamka lewego dolnego typu OE A 906 760 07 40	szt.	6	0,00	0,00	0,00
----------	--	---	------	---	------	------	------

Pytanie:

Poz. 86 Zestaw sprzęga:- tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko wyciskowe sprzęgła

W Samochodzie o podanym nr. VIN zastosowano skrzynię przekładniową automatyczną. Proszę o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycję z tabeli.

Pytanie:

Poz. 87. Koło zamachowe dwumasowe z zestawem śrub.

W Samochodzie o podanym nr. VIN zastosowano skrzynię przekładniową automatyczną. Proszę o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycję z tabeli.

Pytanie:

Poz. 100 Zamek drzwi przesuwnych lewych.

W Samochodzie o podanym nr. VIN nie ma lewych drzwi przesuwnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji poprzez poprawienie strony drzwi przesuwnych.

Było:

100.		Zamek drzwi przesuwnych lewych	szt.	1	0,00	0,00	0,00
------	--	-----------------------------------	------	---	------	------	------

Powinno być:

100./96.		Zamek drzwi przesuwnych prawy – dolny typu OE A 906 730 19 00	szt.	1	0,00	0,00	0,00
----------	--	---	------	---	------	------	------

Pytanie:

Poz. 101 Ciężno zamka. Ze względu na ilość zastosowanych elementów poproszę nr. Katalogowy

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wymagane ciężno zamka.

Było:

101.		Ciężno zamka	szt.	1	0,00	0,00	0,00
------	--	--------------	------	---	------	------	------

Powinno być:

101./97.		Ciężno zamka prawego dolnego typu OE A 906 760 39 04	szt.	1	0,00	0,00	0,00
----------	--	---	------	---	------	------	------

Pytanie:

Poz. 102 Linka drzwi Ze względu na ilość zastosowanych elementów poproszę nr. katalogowy

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wymaganą linkę.

Było:

102.		Linka drzwi	szt.	1	0,00	0,00	0,00
------	--	-------------	------	---	------	------	------

Powinno być:

102./ 98.		Linka drzwi prawych zamka dolnego typu OE A 906 760 07 40	szt.	1	0,00	0,00	0,00
-----------	--	--	------	---	------	------	------

Zamawiający w związku z usunięciem pozycji z tabeli załącznika nr 2.9 Część IX wykaz części zamiennych do poj. sam. marki Mercedes Sprinter zmienia kryterium jakości w części IX poprzez zmniejszenie ilości pozycji w tabeli z 106 na 102.

Zamawiający dołącza zmodyfikowany załącznik nr 2.9 formularz asortymentowo – cenowy dotyczące części IX oraz zmodyfikowane kryteria oceny ofert dotyczące części IX zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

Terminy składania i otwarcia ofert, wpłaty wadium oraz związania ofertą pozostają bez zmian

W załączeniu:

- 1) zmodyfikowany zał. nr 2.9 do SWZ- formularz asortymentowo - cenowy (z OPZ)
- 2) zmodyfikowany zał. nr 7 – kryteria oceny ofert