

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 3181


wykonał(a): Jarosław Skroński, dnia 2023-07-11

do szkody nr: PL2023070381997 z dnia 2023-06-30





nr licencji: 09189, wersja danych: 7.2023 wydrukowano dnia: 2023-07-11



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	
Model	Astra IV Hatchback 12-16	Nr nadwozia	W0LPC6ED0E1154034
Typ	Astra IV 1.6 Essentia	Data 1. rejestracji	2015-01-23
Kod EC	0095622	Rok produkcji	2015
Przebieg		Przebieg	127800
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Szacowany
Przebieg następny			
Lakier	2-warst. metalik		

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Oklładzina zderzaka tylnego Nr katalogowy: KH5024 951 Spojler zderzaka tylnego Listwa ozdobna zderzaka Oświetlenie tabl.rej. Oświetlenie tabl.rej. Światło odblaskowe Światło odblaskowe Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	0,90	
Wspornik zderzaka tylnego, boczny Nr katalogowy: 13368086 Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas netto	L	WY	0,20	
Lampa tylna zewnętrzna kpl. Nr katalogowy: 442-1971L-UE Żarówka światła pozycyjnego Żarówka kierunkowskazu tylnego Żarówka światła pozycyjnego/stop Uwagi (materiał): Element z plastiku	L	WY	0,20/0,00	
		Łącznie	1,10	

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k/e		200	K1R	1,30	
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	

Łącznie

2,40

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz		1,10	
Lakiernik		2,40	
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie

Zestawienie części zamiennych

Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3010900	P Okładzina zderzaka tylnego <i>Producent: ELIT</i>	Pomoc Non Stop	
3016601	O Wspornik zderzaka tylnego, boczny <i>Producent: OPEL</i>	Pomoc Non Stop	
3022001	P Lampa tylna zewnętrzna kpl. <i>Producent: DEPO</i>	Pomoc Non Stop	

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Akumulator 60 Ah
- Poduszka dachowa
- System nawigacyjny
- Szyby podn. elektr. (tył)
- Światła przeciwmgielne
- z aktywnymi zagłówkami
- Klimatyzacja
- Serwowspomaganie
- Szyba tylna przyciemniana
- Światła do jazdy dziennej
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- z elektr. hamulcem postojowym

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 7.2023, baza użyta do przeliczenia 7.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl