

Inwestor: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie 11-041 Olsztyn ul.
Warszawska 30

Wykaz nawiewników z filtrami HEPA zamontowanych w nowym skrzydle

TYP NAWIEWNIKA	ILOŚĆ	WYDAJNOŚĆ m3/h	Nr. Pomieszczenia
ST-H-14-305-69-W2-125-289-K-0-0-0-DVW-8-0-R9010 firmy Frapol	17	250	03.41 sala intensywnego nadzoru-9szt,02.44 sala intensywnego nadzoru-4szt,02.45 wzmożony nadzoru-2szt,02.47 wzmożony nadzoru-2szt,
ST-H-13-405-69-W2-200-289-K-0-0-0-DVW-16-0-R-9010 firmy Frapol	3	250	00.37 pracownia żywienia 3szt
ST-H-13-305-69-W2-200-289-K-0-0-0-DVW-8-0-R-9010 firmy Frapol	2	150	00.40 pomieszczenie pomocnicze-1szt, 00.42 pracownia leku jałowego - 1szt
ST-H-13-305-69-W2-200-289-K-0-0-0-DVW-8-0-R-9010 firmy Frapol	6	75	00.36 słuza czysta 1szt, 00.12 bank krwi 1szt. -01.06.sterownia 2szt, -01.03 słuza 1szt, -01.05 maszynownia 1szt,
ST-H-13-305-69-W2-200-289-K-0-0-0-DVW-8-0-R-9010 firmy Frapol	1	125	.-01.04 myjnia personelu 1szt,
ST-H-14-305-69-W2-125-289-K-0-0-0-DVW-8-0-R-9010 firmy Frapol	2	350	00.13 pracownia serologiczna - 2szt
Filtry hepa w stropie laminarnym NSL-2/4-65-30-H13-P firmy klimor	8	2700	.-01.07 pracownia radiologii zabiegowej 8szt,
SUMA	39		