



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

ZP.271.20.2022

Trzebnica, 24.10.2022 r.

Zamawiający:

GMINNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI

ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.20.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprówicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego – etap I”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

Pytanie nr 37:

Czy stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną należy wykonać w tzw. ciepłym montażu?

Odpowiedź nr 37:

Stolarka okienna i drzwiowa montowana tradycyjnie, do ściany z dociepleniem ościeży min. 2cm.

Pytanie nr 38:

Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki? Jeśli tak to jaki typ nawiewnika należy zastosować i jakiej przepustowości?

Odpowiedź nr 38:

Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne z okapem o wydajności 30m³/h (lub więcej).

Pytanie nr 39:

Wg zestawienia stolarki oraz przedmiaru robót okien O1 jest 28, natomiast wg rzutów 29. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 39:

Do wyceny należy przyjąć 28 sztuk Okien O1.

Pytanie nr 40:

Czy montaż parapetów wewnętrznych należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź nr 40:

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Nie należy uwzględniać parapetów wewnętrznych do wyceny.

Pytanie nr 41:

W zestawieniu stolarki w oknie O2 wskazano szklenie szkłem bezpiecznym hartowanym o konstrukcji 6ESG/16Ar/4TF przy jednoczesnym zachowaniu współczynnika $U_g=0,50W/mK$. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 41:

Należy traktować wymóg izolacyjności jako nadrzędny w stosunku do przedstawionej konfiguracji szklenia (szkło o podwyższonej wytrzymałości dalej obowiązuje). Dopuszcza się również nieznaczne jego (współczynnika U) odchyłki, ale tylko jeśli nie wpłynie to na U całego okna, które dalej będzie poniżej $0,9W/(m^2K)$. Zaleca się zatem pakiet 3-szybowy w oknie z wykorzystaniem od strony wewnętrznej szyby VSG ESG 44.2.

Pytanie nr 42:

W zestawieniu stolarki w drzwiach D1 wskazano szklenie szkłem bezpiecznym hartowanym w środku pakietu szybowego – takie rozwiązanie nie spełnia norm bezpieczeństwa. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 42:

Należy wprowadzić szklenie szkłem bezpiecznym po obu stronach zewnętrznych lub inne (zgodnie z dopuszczeniem innych konfiguracji w odpowiedzi na pytanie nr 43).

Pytanie nr 43:

Czy w związku z błędami w podanych układach szklenia Zamawiający dopuszcza inne pakiety szybowe niż podane w zestawieniu stolarki przy zachowaniu podanych parametrów?

Odpowiedź nr 43:

Dopuszcza się inne konfiguracje szklenia przy zachowaniu podstawowych parametrów okien (wytrzymałości, izolacyjności).

Pytanie nr 44:

W zestawieniu stolarki w drzwiach D2 wskazano wyposażenie drzwi w zestaw okuć typu klamka-klamka i jednocześnie zastosowanie kontroli dostępu za pomocą żetonu – są to wykluczające się założenia. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 44:

Jest to omyłka pisarska przy edytowaniu szablonu. Drzwi D2 mają nie posiadać systemu otwierania żetonem.

Sporządziła:

Monika Białas

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową



Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

