


UWAGA: Prace remontowe baz kolumn obejmują zrównanie remont części baz obłożone okładziną kamienną płaskowceni/ jak części tynkowane / wykonane na trzonie kolumn/ jak powłoki tynkarskie ponad okładziną kamienną wykonane z tynku cienkowarstwowego na słatce -malowane farbą do betonu na kolor szary. Technologia wykonania w części opisowej.



UWAGA: Na potrzeby opracowania przyjęto uśrednione wymiary elementów architektonicznych.  
Rzeczywiste wymiary poszczególnych elementów mogą różnić się w stopniu nieznaczny od rzeczywistych.

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
UL.PRADZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064			
ABC	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku		
OBIEKT	PAŁAC BRANICKICH	SKALA:	1:100 DATA: 15.12.2017
LOKALIZACJA	Białystok ul J.Kilińskiego 1	BRANŻA : ARCH NR RYS.: A 4	RYSUNEK: ELEWACJE, DETALE - KOLUMNADA SKRZYDŁA POŁUDNIOWEGO
TEMAT:	Remont tynków i okładzin kamiennych na ścianach, tarasach, gzymsach i kolumnach Pałacu Branickich w Białymstoku	Podpis	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż.arch.BogdanCimochowicz uprawnienia w spec.arch.bez ograniczeń, Nr.Bł. 107/91 Podl.lzbArch.PD-0210		