

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT

I. Wymagany skład chemiczny Taśmy :			I. Required chemical composition of the Strip:		
	Pierwiastek chemiczny	Udział w składzie chemicznym Taśmy:		Chemical composition	Participation in the chemical composition of the strip:
1.	Fe	80,0-85,0 %	1.	Fe	80,0-85,0 %
2.	Nb	5,3-5,7 %	2.	Nb	5,3-5,7 %
3.	Si	8,3-8,8 %	3.	Si	8,3-8,8 %
4.	B	1,3-1,6 %	4.	B	1,3-1,6 %
5.	Cu	1,1-1,3 %	5.	Cu	1,1-1,3 %
6.	C	max. 30ppm	6.	C	max. 30ppm
7.	Pozostałe zanieczyszczenia	0,15	7.	Remaining impurities	0,15

II. WYMIARY, ILOŚĆ I STAN :			II. DIMENSIONS, QUANTITY AND CONDITION:		
<p>1. Grubość wszystkich rodzajów taśmy: 23-26µm</p> <p>2. Ilości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ilość Taśmy o szerokości 50mm – 300 kg 2) Ilość Taśmy o szerokości 45mm – 200 kg 3) Ilość Taśmy o szerokości 30mm – 3000 kg 4) Ilość Taśmy o szerokości 15mm – 200 kg1 <p>- w sumie masa Taśmy: 3600kg (±10%)</p>			<p>1. Thickness of all types of strip: 23-26 µm</p> <p>2. Quantities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Quantity of 50mm Tape - 300 kg 2) Quantity of 45 mm wide Tape - 200 kg 3) Quantity of 30mm wide Tape - 3000 kg 4) Quantity of 15mm wide Tape - 100 kg <p>- total weight of the Tape: 3600 kg (± 10%).</p>		
III. PAKOWANIE :			III. PACKING:		
<p>Każdy zwój Taśmy powinien zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, wymiar, stan. Zwoje Taśmy nie powinny ważyć więcej aniżeli 35kg.</p>			<p>Each roll of the Tape should contain the following marking: manufacturer's name, material, heat number, size, condition. The rolls of the Tape should not weigh more than 35 kg.</p>		
IV. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE :			IV. QUALITY REQUIREMENTS:		
<p>Powierzchnia Taśmy powinna być czysta, wolna od oleju, plam, brudu. Taśma powinna mieć jednolity kolor bez łuski, zadziorów, dziur.</p>			<p>The surface of the Tape should be clean, free from oil, stains and dirt. The Tape should be of a uniform color without scales, burrs, holes.</p>		