

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Głowackiego 9

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9

tel. 266-60-84, 266-60-85

ZAKŁAD REJONOWY nr 26

Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 28-04-2021 r.

Opinia № 0168

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach, ul. Nad Torami, Nr 10

Ob. Inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob. Handzlik Zbigniew, Brix Marcin, Cwienk Krystian w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowe są drożne
2. Brak wentylacji w łazienkach
3. Nieprawidłowo dobudowany przewód wentylacyjny z kotłowni (piwnica) dla kotła C.O.W. z m.nr; 1. - dobudowany po ścianie zewnętrznej na wysokość ok. 3,5 m.
4. Nieprawidłowo dobudowany przewód wentylacyjny dla kuchni m.nr; 4 - kończy się na strychu.
5. Przewód kominowy dymowy, zaznaczony na szkicu znakiem „X” należy uszczelnić masą uszczelniającą typ. SKD na całej długości.
6. Ławy kominiarskie należy wymienić na nowe

...Nie sprawdzono podłączeń w mieszkaniu nr; 3 - inwentaryzacja zostanie uzupełniona po udostępnieniu przedmiotowego mieszkania.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p /poż. (Dz. U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis

Opiniodawca


(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI UPR. 51/98
KLIMA.WENT.MECH UPR. 330/058/04
(podpis i pieczęć)
Krystian Cwienk

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Szkic orientacyjny



WK - wnt. kuchni
K - piec kuchenny
P2 - piec katłowy
COU - kolektor węglowy

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Jestian Cwtenk