



kątowniki zgrzewać w 3 punktach każdy



Uwagi:  
Wykonać zgodnie z modelem MSZ-02-01-00.igs  
Po zgrzaniu kątowników złożyć obudowę monitora i sprawdzić czy otwory w kątownikach  
pokrywają się z otworami w elemencie MSZ-02-03

NR ELEMENTU		NUMER CZĘŚCI		OPIS		ILOŚĆ	
1		MSZ-02-01-01				1	
2		MSZ-02-01-02				8	
	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NAZWA:		ILOŚĆ SZTUK:	
KONSTRUKTOR	G. Antos						
PROJEKTANT							
CONTENT DEVELOPER							
<div>Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa tel. +48 22 596 41 10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl</div> <div> CENTRUM NAUK KOPERNIK</div>			MATERIAŁ:		NR RYSUNKU:	MSZ-02-01-00	FORMAT: A3
					WCHODZI DO:		PODZIAŁKA: 1:2
					WCHODZI DO:		
					MASA:	EKSPONAT:	Mistrzowie szybkiego...