

DECYZJA Nr 311/2017
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Dębicy
z dnia 17.06.2017 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z protokołem z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 10.05.2017 r. budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica

n a k a z u j ę

Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica, usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonych terminach:

1. Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica wyposażyć w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.).

Termin wykonania: do 1 września 2018 r.

lub w ww. terminie zastosować rozwiązania zamienne w odniesieniu do nałożonych obowiązków na podstawie § 1 ust. 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) uzgodnione z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wg wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

U z a s a d n i e n i e

Uchybienie określone w punkcie 1 stanowi naruszenia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2017.736 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Uchybienie to może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

W dniu 10 maja 2017 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Króla

Władysław Jagiełły w Dębicy ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica. Kontrolą objęto cały zespół budynku: Szkołę oraz połączoną z nią funkcjonalnie halę sportową wraz z terenem przynależnym do szkoły. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, o czym poinformowano stronę zawiadomieniem z dnia 22.05.2017 r. W zawiadomieniu poinformowano również stronę o jej prawie zgłaszania wniosków i uwag w wyznaczonym terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia oraz prawie zapoznania się z aktami sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strona postępowania w dniu 30.05.2017 r. złożyła w tutejszej Komendzie pismo z informacją o wykonaniu części nieprawidłowości opisanych w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych. W dniu 31.05.2017 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca uchybień w przedmiotowym obiekcie, z której został sporządzony protokół. W dniu 21.06.2017 r strona złożyła w Komendzie kolejne pismo informujące o usunięciu części nieprawidłowości wraz z kopią brakujących protokołów z badań technicznych. W związku z powyższym postępowanie wobec części nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stało się bezprzedmiotowe.

W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż budynek Liceum (część szkoły) nie jest wyposażony w hydranty wewnętrzne, co stanowi naruszenie przepisów przytoczonych w pkt 1 niniejszej decyzji. Obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II, niskie oraz średniowysokie, na każdej swojej kondygnacji, w przypadku kiedy strefa pożarowa tego obiektu przekracza powierzchnię 200 m² obowiązkowo wyposaża się w hydranty wewnętrzne z węzem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm nazywane „hydrantami 25”. W związku z faktem, iż budynek szkoły ma wysokość przekraczającą 12 m (zaliczany do grupy średniowysokie) i powierzchnia jego strefy pożarowej przekracza 200 m² wyżej wymieniony obowiązek musi zostać spełniony. Hydranty wewnętrzne są równie ważnym urządzeniem przeciwpożarowym jak gaśnice oraz koce gaśnicze, którego zadaniem jest ugaszenie w zarodku powstałego pożaru w celu niedopuszczenia do jego dalszego rozwoju i stworzenia większego zagrożenia. Wyposażenie budynku szkoły w hydranty wewnętrzne 25, zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi i Polskimi Normami, oraz z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest bezspornie wymagane.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Mochackiego 4, 35-016 Rzeszów za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy (KP PSP w Dębicy ul. Podębny 6a, 39-200 Dębica), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły,
ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica;
- 2) POT;
- 3) aa