GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL** **w1**	**Zał.Nr** **5/2** Kilometr

Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie	Obiekt: Pomost	Inwestor: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje	
	Sonda Nr: s3	Data: 2018-05-25	Rzędna: 78.69 m	Skala 1:100

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]	Symbol	Warstwa	Stopień zagęszczenia: Luźny / Srednio zagęszcz / Zagęszczony — Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5		7	8	9	10
0.00	Czwartorzęd	Holocen	0.5	woda						
			1.0							
			1.5	Ps(+H)||Gπ(+muszla)	ÓP		4	4	0.33	0.91
		Plejstocen	2.0							
			2.5	Pd(+Ps)	Ia2		25	25	0.67	0.97
			3.0							
			3.5	Ps//Pd			37	37	0.74	0.99
			4.0		Ib2					
			4.5	Pr||Ż			41	41	0.76	0.99
			5.0							
			5.5	Gπ||GπZ	II		32	32		
			6.0				20	20		
			6.5							
			7.0							
			7.5	Pg/Gp(+Ż)	III					
			8.0							
			8.5							
			9.0							
			9.5	Pg/Gp						
			10.0							



Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko