

Wójt Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo

Rogowo, dnia 20 września 2022 r.

RIDiGP.7240.5.2022.DR

**Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
OUD Tryszczyń
Osówek 139
86-014 Sicienko**

Proszę o wyrażenie zgody na lokalizację wiat przystankowych na działkach o nr. ew. 17/1, 26/6 obręb Bożacin w miejscowości Bożacin będących w zarządzie trwałym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wiaty przystankowe typu BIN Atena Standard zostaną osadzone na płytach betonowych o wymiarach 3,00 m x 4,00 m grubości 0,20 m. Wszystkie koszty związane z budową przystanków pokryje Gmina Rogowo.

Wnioskowane lokalizacje zostały wskazane w załączniku graficznym.

Załącznik:

1. Załącznik graficzny ze wskazaniem lokalizacji wiat przystankowych.

WÓJT
Tomasz Machalczak

Otrzymują

1. adresat
2. a/a

H.S./M.N.

408430,29 533963,10



408091,62 533486,84



Oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 06-10-2022 r.

O/BY.Z-1.055.4.2022.WK



Pan

Adrian Kubicki

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Podgórzyn 62

88-400 Żnin

*Ref. 21101? wdm
12.10.
sta-DR
12.10.2022*

Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przekazuje wg właściwości pismo z dnia 20.09.2022 r., (wpływ 28.09.2022 r.) Wójta Gminy Rogowo w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację wiat przystankowych w pasie drogowym drogi Żnin – Mieleszyn w miejscowości Bożacin.

Uzasadnienie

Pismo dotyczy starodroża drogi krajowej DK5 w miejscowości Bożacin, powiat żniński, które po wybudowaniu drogi S5 Uchwałą NR XVIII/302/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.04.2020 r. zostało zaliczone do kategorii drogi powiatowej.

W związku z powyższym do rozpatrzenia sprawy organem właściwym jest ZDP w Żninie administrujący siecią dróg powiatowych powiatu żnińskiego.

Pismo przekazujemy zgodnie z właściwością.

Dokument podpisany elektronicznie

Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziału

Załączniki:

1. Pismo Wójta Gminy Rogowo

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Rogowo
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Władysław Kończak, starszy kontroler techniczny, tel. 698 629 842, e-mail: wkonczak@gddkia.gov.pl

RIDiGP.7240.5.2022.02



Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie
Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin
www.zdp-znin.com.pl
tel./fax. (52) 30 20 668

URZĄD GMINY ROGOWO
Wpłynęło dnia 27 PAZ 2022
Nr. MUR/2022
Zał.....
Podpis.....

DT 4201.117.2022

Podgórzyn, dnia 25-10-2022 r.

URZĄD GMINY ROGOWO
UL. KOŚCIELNA 8
88-420 ROGOWO

W odpowiedzi na pismo nr RIDiGP.7240.5.2022.DR z dnia 20 września 2022 roku z w sprawie ustawienia wiat przystankowych w miejscowości Bożacin wraz z wykonaniem płyt betonowych w pasie drogi powiatowej nr 2375C Żnin – Bożacin (granica województwa), na działkach o numerach: 17/1 obręb Bożacin, 3204/1 obręb Mięcierzyn, 26/6 obręb Bożacin, informuję;
w odniesieniu do ustawienia wiaty przystankowej na działce nr 26/6 **wyrażam zgodę na wykonanie prac wskazanych we wniosku przy zachowaniu warunków:**

- ✓ w przypadku zajęcia pasa drogowego należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu;
- ✓ przed rozpoczęciem prac związanych z ustawianiem wiaty należy zawiadomić Kierownika ODM nr 1 w Skórkach - Pana Damiana Krotoszyńskiego (tel. kom. 606 273 389) o terminie prowadzenia prac,
- ✓ urządzenie do ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi winno być odsunięte na min. 3 m od krawędzi jezdni, licząc od najbardziej wysuniętej części wiaty;
- ✓ wiaty autobusowe nie mogą ograniczać widoczności na drodze;
- ✓ należy dbać o czystość w okolicy pasa drogowego;
- ✓ konstrukcja wiaty musi być stabilna, aby po ustawieniu nie zagrażała bezpieczeństwu pieszych znajdujących się w jej okolicy;
- ✓ płytę betonową należy „wylać” nadając jej odpowiedni spadek, aby umożliwić swobodny odpływ wody opadowej oraz roztopowej,
- ✓ należy uzyskać prawo do dysponowania częścią działki, na której będą prowadzone prace od jej właściciela tj. GDDKiA w Bydgoszczy,
- ✓ Urząd Gminy Rogowo, jako odpowiedzialny za ustawienie wiaty jest zobowiązany do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego i poza w przypadku jego naruszenia.

W zakresie ustawienia drugiej wiaty (na działkach nr 17/1 oraz 3204/1), w związku z lokalizacją zatoki autobusowej na nasypie oraz brakiem możliwości ustawienia wiaty Atena Standard (brak miejsca)

Ref. AlDić
25.10.2022
Sta. Dr
28.10.2022

proszę o przedstawienie rozwiązań technicznych (rodzaj wiaty, sposób jej montażu, miejsce montażu), które zapewnią bezpieczne wykonanie i korzystanie z urządzenia do ochrony pasażerów.

Jednocześnie informuję, że Zarządca drogi zabrania ustawiania wiat na chodniku bądź na peronie przy zatokach autobusowych.

OTRZYMUJĄ:

1. ADRESAT

2. A/A

DO WIADOMOŚCI:

1. PAN DAMIAN KROTOSZYŃSKI
KIEROWNIK ODM NR 1 W SKÓRKACH

E.Sz.(25-10-2022 r.)

Z-ca DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE
Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE

Łukasz Jurga