

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dominik Taciak

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240712 22.07.2024

WŁAŚCICIEL Komenda wojewódzka P FIRMA
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024071282158 RODZ. SZK OC

MARKA VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 NUMER VIN WV1ZZZ7HZMX017801 NR REJ. ██████████ KOD TYPU 06 1D 10

WERSJA OD 02.2021 DRZWI ODSUW P DRZWI TYLU BEZ OKIEN
 WYPOSAŻENIE LUSTERKO B ASFER OKNO ODS P OGRZEWANIE DOD
 UKŁ KLIMAT PRZ OSZKL T CIEMNE BARWI ŚWIATŁO JAZDY DZIENN
 ONLINE ENTERTAINMENT CENTRALNE ZAMYKANIE LUSTERKO ZEWN ELEKTR
 4 GŁOSNIKI EKRAŃ 6,5 CALA PRZYŁĄCZE USB/AUX
 REFLEKTORY P-MGIELNE POMOC PRZY PARKOW TY POSZ SIEDZEN - TEKST
 KONS DOD TABL ROZDZ WYCIERACZ SZYB FEMSA ALTERNATOR 160-250A
 UKŁAD STOP-START 1968 CCM 110 KW KAMERA JAZDY W TYŁ
 7-BIEG DSG AKUMULATOR 12V/92Ah PODWOZIE KMFOROWE
 AIRBAG KIER/PASAZERA 205/65 R16C 8PR OBRE CZ 6,5 J X 16
 KOŁO ZAPASOWE SCIANA DZIAŁ POLWYS CZYNN CHŁODZ R1234YF
 NORMA SPALIN EU6 AR AIRB GLOWY/BOCZ PRZ WYKL WEWN WŁOKNO DRZ
 KABINA POJEDYNCZA ROZSTAW OSI 3000 MM DOP MASA CAŁK 3200KG

SERWIS- SERVICE (QI8)
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 2 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 3 = ██████████ PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
63 29 19 00 OSŁONA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	2	7	██████████
63 29 55 55 NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYMIENIĆ (WYBUDOWANA)	2	12	██████████

OBEJMUJE: OSPRZĘT PRZEŁOŻYC

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.07.2024 / 07

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ	95N307	██████████
0420	LISTWA OZD KRATY P	7LA 853 842	2ZZ
0422	LISTWA OZD KRATY D P	7LA 853 764	2ZZ

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dominik Taciak

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240712

22.07.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 19 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

W wyliczeniu zastosowano 33,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 LICENCJA 31942700

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240712

Pojazd: VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WV1ZZZ7HZMX017801
 Data pierwszej rejestracji: 2021-05-15 Rok produkcji: 2021

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ	95N307	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0420	LISTWA OZD KRATY P	7LA 853 842	ZZZ O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0422	LISTWA OZD KRATY D P	7LA 853 764	ZZZ O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: WYKL ZDERZAKA PRZ

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX