

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240722 01.08.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2024072281592 RODZ. SZK OC

MARKA VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 NUMER VIN WV1ZZZ7HZMX017801 NR REJ. ██████████ KOD TYPU 06 1D 10

WERSJA OD 02.2021 DRZWI ODSUW P DRZWI TYLU BEZ OKIEN
 WYPOSAŻENIE LUSTERKO B ASFER OKNO ODS P OGRZEWANIE DOD
 UKŁ KLIMAT PRZ OSZKL T CIEMNE BARWI ŚWIATŁO JAZDY DZIENN
 ONLINE ENTERTAINMENT CENTRALNE ZAMYKANIE LUSTERKO ZEWN ELEKTR
 4 GLOSNIKI EKRRAN 6,5 CALA PRZYŁĄCZE USB/AUX
 REFLEKTORY P-MGIELNE POMOC PRZY PARKOW TY POSZ SIEDZEN - TEKST
 KONS DOD TABL ROZDZ WYCIERACZ SZYB FEMSA ALTERNATOR 160-250A
 UKLAD STOP-START 1968 CCM 110 KW KAMERA JAZDY W TYŁ
 7-BIEG DSG AKUMULATOR 12V/92Ah PODWOZIE KMFORLOWE
 AIRBAG KIER/PASAZERA 205/65 R16C 8PR OBRE CZ 6,5 J X 16
 KOLO ZAPASOWE SCIANA DZIAL POLWYS CZYNN CHŁODZ R1234YF
 NORMA SPALIN EU6 AR AIRB GLOWY/BOCZ PRZ WYKL WEWN WLOKNO DRZ
 KABINA POJEDYNCZA ROZSTAW OSI 3000 MM DOP MASA CAŁK 3200KG

SERWIS- SERVICE (QI8)
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 2 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 3 = ██████████ PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
44 95 03 00	POMIARY PRZODU I TYŁU SAMOCHODU (PRZED NAPRAWĄ) OBEJMUJE: POCHYLENIE KÓŁ, ZBIEŻNOŚĆ, WYPRZEDZENIE SWORZNIA I KĄT RÓŻNICY KÓŁ PRZ ORAZ POCHYL I ZBIEŻ KÓŁ T SPRAWDZIĆ BEZ PRAC REGULACYJNYCH	2	9	██████████
57 65 19 00	USZCZELKA PRZ DRZWI PRZ P WYB/WBUD	2	2	██████████
58 65 19 06	DRZWI PRZESUWNE P WYB/WBUD	2	5	██████████
58 92 19 00)	USZCZELKA DRZWI ODSUW P WYB/WBUD	2	1	██████████
51 45 53 00	WZMOCNIENIE DOL ZE W P OSPRZĘT WYBUDOWAĆ (DRZWI PRZESUWNE I USZCZELKA DRZWI WYBUDOWANE) OBEJMUJE: NAKŁADKA PROGU WYB/WBUD	3	5	██████████
51 45 55 00	PRÓG TYL ZE W P WYMIENIĆ	3	58	██████████
51 45 59 00)	PRÓG TYL ZE W P OSPRZĘT WYBUDOWAĆ OBEJMUJE: WYBUDOWANY OSPRZĘT WYBUDOWAĆ LUB WYMIENIĆ	3	4	██████████
BRAK NR	BEZ WYMIANY DRZWI ODSUWANYCH	3	2	██████████
51 40 55 52	FOLIA PROGU TYL P NAKLEIĆ STOPIEŃ TYL P WYMIENIĆ (OPERACJA SCALONA)	3	78	██████████

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY		NR PL20240722	01.08.2024	
ROBOCIZNA	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA/KL 1 =	PLN/RBG
			CENA/KL 2 =	PLN/RBG
			CENA/KL 3 =	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA	
KOD CZ				
BRAK NR	UKŁAD SPALIN POLUZ/ZAMOC	2	3	
26 15 19 ZAX	BLACHA OSŁ S T WYB/WBUD	2	2	
26 15 19 56)	BLACHA OSŁONOWA T WYBUD/WBUD	2	1	
9326	WAHACZ OSI T P WYB-/WBUDOWANIE	2	4*	
51 01 75 00)	CZĘŚC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN	3	2	
51 01 75 50	PRÓG TYL ZE W P KONSERW PRZEKROJÓW ZAMKN (OPERACJA SCALONA)	3	1	

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
2120	PROG DRZWI T P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	11
4280	WZMOCN WEW TYL P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
1752	DRZWI P DOL	ODNOWA LAKIERU	9
2052	DRZWI ODS P D	ODNOWA LAKIERU	9

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
2120	PROG DRZWI T P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1
4280	WZMOCN WEW TYL P	LAK. WIERZCHNIE ST 2
1752	DRZWI P DOL	ODNOWA LAKIERU
2052	DRZWI ODS P D	ODNOWA LAKIERU

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓŁCZYNNIK		
CZAS LAKIEROWANIA	33	
PRZYGOTOWANIE METAL	23	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	56	


KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ	
ODNOWA LAKIERU	
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE	
STAŁA MATERIAŁOWA METAL	
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240722 01.08.2024

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.07.2024 / 07

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2180	FOLIA PROGU TYL P	7E0 853 408	
3564	ŚC BOCZNA T P PON	7E1 809 844	
3976	WZMOC PODLUZN T P	7H0 803 514 C	
4280	WZMOCN WEW TYL P	7H0 801 252 K	
8825	OSŁONA TERM TUNELU Ś	7LA 825 671	
8835	OCHR TERMI TUNELU T	7H0 825 691 L	
8836	OCHR TERMI TLUMIKA	7H0 825 701 D	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240722

01.08.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 18 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KL 3 147 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
POMIARY KL 2 9 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL CL 3 3 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE	[REDACTED]	[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT	[REDACTED]	[REDACTED]

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32054100

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

Pojazd ma nie naprawioną szkodę PL2024071282158

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240722

Pojazd: VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / WV1ZZZ7HZMX017801
 Data pierwszej rejestracji: 2021-06-23 Rok produkcji: 22021
 Przebieg (odczytany): 224 997 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2180	FOLIA PROGU TYL P	7E0 853 408	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3564	SC BOCZNA CZ T P	7E1 809 844	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3976	WZMOC PODLUZN T P	7H0 803 514 C	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
4280	WZMOCN WEW TYL P	7H0 801 252 K	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
8825	OSŁONA TERM TUNELU Ś	7LA 825 671	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
8835	OCHR TERMI TUNELU T	7H0 825 691 L	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
8836	OCHR TERMI TLUMIKA	7H0 825 701 D	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

W TRAKCIE OGLEDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: FOLIA PROGU TYL P, SC BOCZNA CZ T P, WZMOC PODLUZN T P, WZMOCN WEW TYL P, OSŁONA TERM TUNELU Ś, OCHR TERMI TUNELU T, OCHR TERMI TLUMIKA

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wnikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 5 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.