



UWAGI OGÓLNE:

2 - Ocieplenie styropapą

- \* Z uwagi na realizację docieplenia, wymagane jest wykonanie (przewidyjnie) 1 warstwy poppy termozgrzewalnej nawierzchniowej na całej powierzchni ocieplanego dachu
- \* Wdoczne ubytki pojedynczych cegieł, spoin oraz ciałych fragmentów komarów do uzupełnienia i odtworzenia
- \* Wykonać nowe obróbki blacharskie
- \* Elementy instalacji odgromowej na dachu do wykonania zgodnie z projektem instalacji

**FILAR** STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
64-520 PILA, ul. MŁODUCH 30/75  
e-mail: [studiofilar@interia.pl](mailto:studiofilar@interia.pl)

TYTUŁ:	RZUT DACHU – cz.2		
INWESTOR:	Gmina Września 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1		
OBIEKT:	Termomodernizacja budynku SSP Marzenin ident. działki 303005_5.0322.94/9		

Projektował:			
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK			
upr. bud. 239/72/Pw		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.T.	----	09.2022	Budowlana	<b>B-7</b>