



**Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

WYKONAWCY

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu pt. „Remont toalety damskiej w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2 w Zielonej Górze - II postępowanie (ID 259899)” wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. „Obliczanie ścian płytkami według STWiOR (str. 3 pkt. B.1) wynosi 2,1 m a według Przedmiaru 2,0 m. Proszę o określenie która z wysokości obliczania jest prawdziwa.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć wysokość 2,10 m z STWiOR.”

2. „Zgodnie z Przedmiarem ściana ościeżnicowa drzwi wejściowych (na grubości muru) do łazienki nie będzie posiadać płytek ściennych. Proszę o potwierdzenie.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Tak, ściana ościeżnicowa drzwi wejściowych nie będzie wykańczana płytką ceramiczną.”

3. „Przedmiar poz. 8 wskazuje na malowania rur wodnych a STWiOR ich zabudowę (str. 4 pkt. B.13) – proszę określić jaki zakres prac jest prawdziwy.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć dane z Przedmiaru, czyli malowanie rur wodnych.”

4. „Przedmiar poz. 12 określa ilość drzwi na 5 szt. Skąd taka ilość? (poprawną ilość wskazano w STWiOR str. 4 poz. B.7) Łazienka posiada tylko 2 szt. Otworów drzwiowych (wejściowe i wewnętrzne). Jeżeli pozostałe drzwi są przeznaczone do systemu kabinowego WC to jest błąd. System kabinowy posiada własne drzwi zgodne z systemem (STWiOR str. 3 pkt. B.4) – Należy zaktualizować Przedmiar.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć dane ze STWiOR, czyli dwoje drzwi oraz system kabinowy WC (w komplecie 3 szt. drzwi)”

5. „Przedmiar poz. 14 przedstawia system kabinowy WC bez drzwi. Jest to błąd. System kabinowy posiada własne drzwi zgodne z systemem (STWiOR str. 3 pkt. B.4) Opis w STWiOR (str. 3 pkt. B.3) przedstawia inne wymiary systemu kabinowego niż określone w Przedmiarze – Należy zaktualizować Przedmiar.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć dane ze STWiOR.”

6. „STWiOR (str. 4 pkt. B.15) określa montaż pojemnika na papier do rąk. Brak takiej pozycji w Przedmiarze – Proszę określić poprawność pozycji i ew. zaktualizować Przedmiar.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć dane ze STWiOR, czyli 1 szt. Pojemnik na papier do rąk.”

7. „Przedmiar poz. 33 i 35 odnoszą się do montażu tego samego urządzenia – Proszę określić poprawność pozycji i ew. zaktualizować Przedmiar.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć dane ze STWiOR, czyli 1 pojemnik na mydło w płynie.”

8. „Przedmiar poz. 36 określa dostawę szczotek do WC. Brak takiej pozycji w STWiOR. Proszę określić poprawność pozycji i ew. zaktualizować Przedmiar.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć dane z Przedmiaru, czyli dostawa 3 szt. Szczotek do WC.”

9. „STWiOR str. Pkt. 5.3 mówi o montażu drzwi 90/200 a na str. 4 poz. B.7 wskazuje drzwi o szerokości 80 cm – Proszę określić poprawność.”

Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

„Należy przyjąć 80/200 – 2 szt.”

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Kierownik Działu
Piotr Czechowski