

**Część 4 - Pielęgnacja drzew rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, 309, 434, 436, 437  
na terenie działania RDW Kościan**

Łączna ilość drzew: 643 szt.

DW 308						
Lokalizacja/ kilometraż	gatunek drzewa	odl. od krawędzi jezdni			ilość drzew	Uwagi
		do 0,5	do 1,5	powyżej 1,5		
60+613 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
60+931 L	robinia biała			x	1	do usunięcia gruby nadłamany konar, cięcia sanitarne (drzewo w granicy pasa drogowego)
60+012 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne i formujące koronę, usunięcie suszu oraz nadłamanych gałęzi
62+050 P	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
62+524 P	topola kanadyjska			x	1	cięcia formujące i odcinające konarów w celu poprawy statyki drzewa
62+578 P	topola kanadyjska			x	1	cięcia formujące i odcinające konarów w celu poprawy statyki drzewa
62+965 L	klon jawor			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu, cięcia odcinające konary
63+006 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia odcinające koronę ze względu na rozległe uszkodzenie pnia
63+120 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu 20%
63+468 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne - usunięcie suszu oraz cięcia odcinające koronę
63+625 P	klon zwyczajny			x	1	cięcia odcinające koronę
63+663 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne i formujące korony, usunięcie suszu
63+781 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne i formujące korony, usunięcie suszu
63+816 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne i formujące korony, usunięcie suszu
64+123 P	klon jawor			x	1	do usunięcia jeden gruby obumarły konar
64+207 P	klon zwyczajny			x	1	cięcia odcinające koronę
64+235 P	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne i odcinające koronę
66+122 P	jesion wyniosły			x	1	cięcia sanitarne - usunięcie suszu
67+007 - 67+140 P	topola kanadyjska			x	6	cięcia sanitarne drzew- usunięcie suszu, cięcia formujące i korygujące całych koron
67+635 P	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne – susz, zawieszono obumarłe konary w koronie
68+684 P	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu

68+960 L	klon jawor			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
69+821 - 69853 P	jesion wyniosły, klon zwyczajny			x	5	cięcia sanitarne - usunięcie suszu z koron
70+137 - 70+165 L	robinia biała			x	7	cięcia sanitarne i odciążające koronę
71+183 L	klon jawor			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
71+200 L	klon jawor			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
71+273 L	klon zwyczajny			x	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
71+915 L	lipa drobnolistna			x	1	usunięcie obłamanych gałęzi, cięcia formujące koronę
71+930 L	jesion wyniosły			x	1	cięcia odciążające i sanitarne, wycięcie skrajni znad jezdni
72+008 L	jesion wyniosły			x	1	cięcia sanitarne, odciążające i formujące koronę
72+396 L	lipa drobnolistna	x			1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu 20%
72+480 L	lipa drobnolistna	x			1	cięcia sanitarne - susz, cięcia korygujące koronę ( korona bardzo mocno wyniesiona)
72+543 L	jesion wyniosły			x	1	cięcia sanitarne i korygujące koronę ( korona bardzo mocno wyniesiona)
75+038 - 75+052 L	klon zwyczajny			x	3	cięcia sanitarne - usunięcie suszu z drzew oraz zawieszonych gałęzi
75+335 P	lipa drobnolistna			x	1	cięcia sanitarne oraz prześwietlające koronę, cięcia odciążające konary
75+346 P	lipa drobnolistna			x	1	cięcia sanitarne i odciążające koronę
73+157 L	kasztanowiec					Cięcia redukujące i formujące koronę, cięcia sanitarne korony w celu zapobieżenia przełamywaniu się suchych gałęzi

DW 309							
Kilometraż	gatunek drzewa	śr.drzewa na wys. 1,3m	odl od kraw. jezdni			opis/ zalecenia	Ilość
			do 0,5 m	do 1,5 m	powyżej 1,5 m		
279 + 862P	topola kanadyjska	65cm			5,5m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c.prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 047P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz 10%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 077P	topola kanadyjska	60cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 486L	topola kanadyjska	70cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 818P	lipa drobnolistna	35cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1

280 + 830P	jesion wyniosły	18cm			5,0m	zagrożona statyka, pochylony, posusz. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące	1
280 + 844P	dąb szypułkowy	60cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 855P	dąb szypułkowy	48/cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 861P	dąb szypułkowy	50cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
280 + 970L- 280 + 977L	olsza czarna	20-30cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	3
280 + 999L	dąb szypułkowy	45cm			5,0m	asymetryczna korona, rozwidlenia V-kształtne, pochylone, zagrożona statyka, obumarłe konary. Cięcia odciążające, c. sanitarne, c. korygujące	1
281 + 001P	topola osika	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
281 + 090P	topola kanadyjska	95 cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
281 + 118L- 281 + 136L	lipa drobnolistna	40			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
281 + 152L	topola kanadyjska	75cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
281 + 231P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
281 + 363P	lipa drobnolistna	35cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
281 + 471P- 281 + 494P	topola kanadyjska	45-50cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
281 + 609L- 281 + 619L	topola kanadyjska	60cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
281 + 834P- 281 + 860P	topola kanadyjska	60-70cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
283 + 096L	topola kanadyjska	40cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
283 + 396P	topola kanadyjska	40cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia	1

						sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	
283 + 478L- 283 + 493L	lipa drobnolistna	15-25cm			5,0m	posusz, obumarłe. Cięcia sanitarne, c. korygujące	1
283 + 530P	topola kanadyjska	50cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 099P	topola kanadyjska	40cm			6,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 115P	topola kanadyjska	45cm			6,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 123P	topola kanadyjska	20cm			5,5m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 250P	topola kanadyjska	45cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 295P	topola	45cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 717P	topola kanadyjska	50cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 915P	topola kanadyjska	50cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
287 + 946P	topola	60cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
288 + 006P- 288 + 020P	topola kanadyjska	45-50cm			3,5m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
288 + 437L	topola kanadyjska	50cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
288 + 710L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
288 + 733P	topola kanadyjska	35cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
289 + 305L	klon jesionolistny	20cm			5,0m	zagrożona statyka, rozwidlenie V-kształtne, pochylone. Cięcia odciążające i c. korygujące	1
289 + 587P	lipa drobnolistna	20cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1

289 + 606L- 289 + 624L	klon pospolity	25cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
289 + 731L	jesion wyniosły	55cm			5,0m	posusz, obumarłe. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
289 + 763P	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe, rozłożysta korona, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
290 + 918L	jesion w	50cm			5,0m	zagrożona statyka, rozwidlenie V-kształtne, pochylone. Cięcia odciążające, c. sanitarne i c. korygujące	1
292 + 471L	topola kanadyjska	40cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
292 + 481L	jesion wyniosły	20cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
292 + 490L	klon pospolity	25cm			5,0m	posusz, obumarłe konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 + 126L	dąb szypułkowy	30cm			6,0m	posusz, obumarłe i połamane konary. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 + 129P- 293 +187P	topola kanadyjska	40-50cm			2,0- 6,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	6
293 + 137L- 293 + 218L	jesion wyniosły, klon pospolity, morwa biała	10-25cm			6,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne, zagrożona statyka. Rosnące w gęstym szpalerze żywopłotowym. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające i c. korygujące	74
293 + 198P	dąb szypułkowy	20-25cm			6,0m	trzypniowy, posusz, wrosnięty w stary słup energetyczny. Cięcia sanitarne i c. korygujące	1
293 + 269L- 293 + 545L	jesion wyniosły, klon jawor	20-30cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	18
293 +500L- 293 + 600L	jesion wyniosły, topola kanadyjska	20-30cm			5,0m	Posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	4
293 + 692L - 293 +721L	topola kanadyjska	50-55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
293 + 703P	topola kanadyjska	65cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 + 731L	jesion wyniosły	25cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293+ 741L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 + 769L	klon jawor	30cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 +788L- 293 +810L	topola kanadyjska	40+50cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia Vkształtne. Cięcia sanitarne,	2

						c. prześwietlające, c. korygujące	
293 + 820P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 + 922L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
293 + 930L- 293 + 966L	jesion wyniosły	20-35cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	4
293 + 945P- 294 + 149P	topola kanadyjska	50-60cm			5,0m	Posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	7
294 + 040L- 294 +180L	topola kanadyjska	45-50cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	4
294 + 178P- 294 +200P	jesion wyniosły	35+40cm			5,0m	ubytek rynnowy u podstawy pnia, , posusz, ozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c.korygujące	2
294 + 218L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 +228P	topola kanadyjska	50cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 252L- 294 + 346L	jesion wyniosły	25-30cm			5,0m	ubytek rynnowy u podstawy pnia, , posusz, ozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	4
294 + 255P	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V- kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 332P	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V- kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 362L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 412P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 439P	topola kanadyjska	60cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 445L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V- kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 643L	topola kanadyjska	60cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V- kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 682L- 294 + 698L	topola kanadyjska	50-55cm			9,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	2
294 + 818L- 294 +828L	topola kanadyjska	45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	2
294 + 859L	jesion wyniosły	15cm			5,0m	asymetryczna korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia	1

						sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	
294 + 870L	topola kanadyjska	60cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
294 + 914L- 295 + 064L	topola kanadyjska	40-60cm			5,0m	Posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	5
295 + 095P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
295 + 119L-295 + 129L	topola kanadyjska	40-45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	2
295 + 181L-295 + 220L	topola kanadyjska	40-45cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	3
295 + 318L	topola kanadyjska	60cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
295 + 375L-295 + 435L	jesion wyniosły	15-25cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	5
295 + 411P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
295 + 448L	topola kanadyjska	55cm			5,0m	Posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
295 + 460L- 295 + 495L	jesion wyniosły, klon pospolity	15-30cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	4
295 + 509L- 295 + 540L	topola kanadyjska	40-55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	4
295 + 540P	topola kanadyjska	55cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne c. odciążające, c. korygujące	1
295 + 558P	topola kanadyjska	60cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. odciążające, c. korygujące	1
295 + 616P- 295 + 623P	jesion wyniosły	30cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
295 + 628L- 295 + 685L	jesion wyniosły	20-35cm			5,0m	posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	6
295 + 731L	jesion wyniosły	25cm			5,0m	asymetryczna korona, posusz, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
295 + 775L-295 + 828L	jesion wyniosły	15-35cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	4
295 + 874L - 295 + 968L	jesion wyniosły	20-30cm			5,0m	posusz, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	6

292 + 518L	topola kanadyjska	50cm			5,0m	posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
292 + 529L- 292 + 660L	jesion wyniosły	20-25cm			5,0m	posusz 20-30%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	3
292 + 667L	klon jawor	30cm			5,0m	posusz 10%, odrosty korzeniowe. Cięcia sanitarne, c. korygujące	1
292 + 677L- 292 + 754L	jesion wyniosły, klon jawor, dąb szypułkowy	25-40cm			5,0m	posusz 10-30%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	7
292 + 768L	jesion wyniosły	20cm			5,0m	posusz 20%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	2
292 + 777L- +293 +083L	jesion wyniosły	15cm			5,0m	posusz 10-30%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1
292 + 828P- 292 + 951P	biała topola	60-70cm			5,0m	rozłożysta korona, posusz 10%, obumarłe konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	6
292 + 977P- 293 + 000P	jesion wyniosły	30-35cm			5,0m	posusz 10%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	3
293 + 098P	robinia biała	45cm			6,0m	posusz 10%, obumarłe i połamane konary, rozwidlenia V-kształtne. Cięcia sanitarne, c. prześwietlające, c. korygujące	1

DW 434							
Lokalizacja/ kilometraż	gatunek drzewa	odl. od krawędzi jezdni			nr na drzewie	ilość drzew	Uwagi
		do 0,5	do 1,5	powyżej 1,5			
30+525 L	topola kanadyjska			x	1	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu, cięcia formujące i prześwietlające koronę
31+180 P	wiąz szypułkowy			x	2	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu, usunięcie obumarłych konarów i gałęzi znad jezdni i z korony
31+218 P	wiąz szypułkowy			x	3	1	drzewo 3- pniowe, cięcia sanitarne, susz, gruby obumarły konar nad poboczem
31+234 P	wierzba krucha			x	4	1	drzewo 4- pniowe, cięcia formujące całej korony, cięcia odciążające, usunięcie drobnego suszu
33+175 P	klon zwyczajny			x	5	1	cięcia odciążające ze względu na ubytek rynnowy pnia, cięcia sanitarne - susz
34+028 P	wiąz szypułkowy		x		6	1	usunięcie obłamanych konarów, cięcia prześwietlające całej korony, usunięcie suszu,
34+050 P	wiąz szypułkowy		x		7	1	<u>usunięcie obłamanych i zawieszonych konarów znad jezdni</u> !!!!, cięcia prześwietlające całej



							korony
34+072 P	wiąz szypułkowy		x		8	1	cięcia sanitarne, susz, zawieszone obumarłe gałęzie nad jezdnią
34+117 P	wiąz szypułkowy		x		9	1	cięcia sanitarne, susz
35+854 L	klon zwyczajny			x	10	1	cięcia sanitarne, susz
36+320 L	klon zwyczajny			x	11	1	cięcia sanitarne, susz
36+328 L	klon zwyczajny			x	12	1	cięcia sanitarne, susz
36+365 L	klon zwyczajny			x	13	1	cięcia sanitarne, susz
36+478 L	klon zwyczajny			x	14	1	cięcia sanitarne, susz
36+487 L	klon zwyczajny			x	15	1	cięcia sanitarne, susz
36+590 L	klon zwyczajny			x	16	1	cięcia sanitarne, susz
36+ 590 L	klon zwyczajny		x		17	1	cięcia sanitarne, susz, obumarły konar nad jezdnią
36+996 - 37+664 L	lipa drobnolistna			x		66	cięcia formujące korony, podkrzesanie koron do wys 2,5m, usunięcie obłamanych gałęzi, usunięcie odrostów
36+978 - 37+691 P	lipa drobnolistna			x		64	cięcia formujące korony, podkrzesanie koron do wys 2,5m, usunięcie obłamanych gałęzi, usunięcie odrostów
38+266 L	lipa drobnolistna		x		18	1	cięcia sanitarne i odciążające koronę
38+297 L	lipa drobnolistna		x		19	1	cięcia sanitarne, susz
40+490 L	lipa drobnolistna			x	20	1	cięcia sanitarne, susz, usunięcie jemioly
40+514 L	lipa drobnolistna			x	21	1	cięcia sanitarne, susz

DW 436							
Lokalizacja/ kilometraż	gatunek drzewa	odl. od krawędzi jezdni			nr na drzewie	ilość drzew	Uwagi
		do 0,5	do 1,5	powyżej 1,5			
9+000 P	jesion wyniosły			x	1	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu znad drogi
9+120 L	jesion wyniosły		x		2	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów znad drogi
9+137 L	jesion wyniosły		x		3	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów z korony
9+285 L	jesion wyniosły		x		4	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych obłamanych konarów z korony oraz usunięcie suszu
9+376 L	jesion wyniosły		x		5	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu

							10% oraz obumarłego konaru znad jezdni
9+542 P	sosna zwyczajna			x	6	1	usunięcie suszu znad drogi, usunięcie zawieszonych obumarłych konarów znad drogi
11+404 L	jesion wyniosły			x	7	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów
11+409 L	jesion wyniosły		x		8	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów znad drogi oraz z korony
11+450 P	jesion wyniosły			x	9	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów znad drogi oraz z korony
11+520 L	jesion wyniosły		x		10	1	usunięcie grubego obumarłego konaru znad drogi
11+733 P	jesion wyniosły		x		11	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu 10% oraz obumarłego konaru znad jezdni
11+738 L	jesion wyniosły		x		12	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu 10% oraz obumarłego konaru znad jezdni
11+748 L	jesion wyniosły			x	13	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu znad jezdni
12+895 L	jabłoń domowa			x	14	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
14+394 P	jabłoń domowa			x	15	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów znad pobocza
15+828 P	jesion wyniosły			x	16	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu cięcia prześwietlające oraz formujące całej korony
16+080 L	wiąz szypułkowy		x		17	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu oraz obumarłych konarów, cięcia prześwietlające oraz formujące całej korony
18+063 P	robinia biała			x	8	1	usunięcie nadłamanego konaru szkieletowego
18+592 L	robinia biała			x	19	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu , cięcia prześwietlające oraz formujące całej korony, cięcia odciążające konary
18+851 P	klon zwyczajny			x	20	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu oraz obumarłych konarów, cięcia odciążające koronę
18+878 L	klon zwyczajny			x	21	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu , cięcia prześwietlające oraz formujące całej korony, usunięcie jemioli
18+994 L	robinia biała			x	22	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
19+183 L	jesion wyniosły		x		23	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów
19+205 L	jesion wyniosły		x		24	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów
19+540 L	klon zwyczajny			x	25	1	cięcia sanitarne, usunięcie obłamanych konarów, usunięcie

							jemioły
20+266 P	robinia biała			x	26	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu, obumarły konar nad przystankiem PKS
20+980-21+130 P	topola kanadyjska			x		10	cięcia sanitarne, odciążające oraz korygujące korony, usunięcie jemioły
21+053-21+146L	topola kanadyjska			x		5	cięcia sanitarne, odciążające oraz korygujące korony, usunięcie jemioły
21+228 P	klon jawor			x	27	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu
24+470 L	klon jesionolistny			x	28	1	cięcia odciążające oraz korygujące korony, poprawa statyki
24+663 P	klon zwyczajny			x	29	1	usunięcie obłamanych konarów znad posesji nr 47 B, cięcia odciążające i prześwietlające koronę
25+517 P	klon jawor				30	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu oraz obłamanych gałęzi
25+550 P	robinia biała			x	31	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu 20%, cięcia formujące i prześwietlające koronę
25+594 L	robinia biała			x	32	1	cięcia sanitarne, usunięcie suszu, cięcia formujące i prześwietlające koronę, zawieszane obłamane konary
26+506 P	klon zwyczajny		x		33	1	usunięcie zawieszonej obłamanej gałęzi znad drogi, cięcia sanitarne, usunięcie jemioły
26+920 P	klon jawor		x		34	1	cięcia sanitarne - usunięcie suszu
26+988 P	klon zwyczajny		x		35	1	cięcia odciążające całej korony, zagrożona statyka cięcia, usunięcie obumarłego konaru
27+358 L	klon zwyczajny		x		36	1	cięcia sanitarne, usunięcie jemioły, zawieszony konar nad jezdnią

DW 437							
Lokalizacja/ kilometraż	gatunek drzewa	odl. od krawędzi jezdni			nr na drzewie	ilość drzew	Uwagi
		do 0,5	do 1,5	powyżej 1,5			
4+351 P	dąb szypułkowy			x	1	1	cięcia sanitarne usunięcie obumarłych konarów oraz suszu
5+068 - 5+098 P	robinia biała			x		25	cięcia sanitarne, usunięcie suszu z koron - , cięcia korygujące i odciążające

							korony
6+009 P	klon jawor			x	2	1	cięcia sanitarne, susz, obumarłe konary i gałęzie w koronie
6+058 L	klon zwyczajny		x		3	1	cięcia sanitarne, susz, grube obumarłe konary, do usunięcia jemiola
6+080 L	klon zwyczajny		x		4	1	cięcia sanitarne, susz, grube obumarłe konary, do usunięcia jemiola
6+105 P	jesion wyniosły			x	5	1	cięcia sanitarne, , grube obumarłe konary,
6+164 P	jesion wyniosły				6	1	cięcia sanitarne, gruby obumarły konar nad jezdnią
6+160 L	robinia biała		x		7	1	cięcia sanitarne, , grube obumarłe konary, susz
6+344 L	jesion wyniosły	x			8	1	cięcia sanitarne, susz, grube obumarłe konary w koronie
6+450 L	klon zwyczajny	x			9	1	cięcia sanitarne , susz
6+514 L	lipa drobnolistna			x	10	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów z korony
6+814 L	lipa drobnolistna	x			11	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów znad jezdni
6+910 L	lipa drobnolistna	x			12	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych bardzo grubych konarów znad jezdni
7+009 L	lipa drobnolistna		x		13	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych bardzo grubych konarów znad jezdni
7+012 L	lipa drobnolistna		x		14	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych bardzo grubych konarów znad jezdni
7+016 L	lipa drobnolistna		x		15	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych bardzo grubych konarów znad jezdni
7+028 L	lipa drobnolistna		x		16	1	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych bardzo grubych konarów znad jezdni
7+047 - 7+455 L	lipa drobnolistna		x			38	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów , cięcia formujące oraz korygujące korony
7+056 - 7+313 P	lipa drobnolistna		x			30	cięcia sanitarne, usunięcie obumarłych konarów , cięcia formujące oraz korygujące korony
7+900 L	jesion wyniosły		x		17	1	cięcia sanitarne usunięcie obumarłych konarów
8+138 L	jesion wyniosły		x		18	1	cięcia sanitarne usunięcie obumarłych konarów
9+105 L	jesion wyniosły		x		19	1	cięcia sanitarne usunięcie obumarłych konarów

9+370 P	jesion wyniosły		x		20	1	ciecia sanitarne, susz
---------	--------------------	--	---	--	----	---	------------------------