

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240411 08.05.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2024041181527 RODZ. SZK OC

MARKA OPEL VIVARO MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN W0LJ7BJB69V608060 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 05 90 01

WERSJA FURGON DRZWI ODS P OSZKŁONE ŚCIA BOCZ T OSZKŁONA
 WYPOSAŻENIE ŚCIA BOCZ T OSZKŁONA OD MODELU 2008 KIERUNK BOCZNY BIAŁY
 UKŁAD KLIMATYZACJI UKŁ KLIMAT TYLNY OGRZEWANIE POSTOJOWE
 SZYBA CZOŁ IZOLUJĄCA CENTRALNE ZAMYKANIE ELEK PODN SZYBY PRZ
 LUST ZEW SZER 2150MM LUSTERKO Z EL/OGRZ REFLEKTORY P-MGIELNE
 WYCIER SZYBY TYLNEJ LAWKA SIEDZ 1.RZAD KANAPA 2 RZEDU SIEDZ
 ROZSTAW OSI 3498 MM SZYBA TYLNA OGRZEW OKNO ODS L
 OKNO ODS P 2464 CCM 107 KW WYPOSAŻ DLA PALĄCYCH
 FILTR CZĄSTECZ STAŁ PRZEKL 6 BIEG RADIO CD 20
 PODUSZKA GAZ PASAŻER ABS OPONY 215/65 R 16 C
 OBRECZ 6 J X 16 KOŁO ZAPASOWE KOLPAK KOŁA
 DRZWI SKRZ TYL OSZKŁ OSŁ POMIESZCZ BAGAZ PROGRAM STABIL (ESP)
 AIRBAG BOCZNY AIRBAG GŁOWY PRZ AIRBAG GŁOWY TYL
 DOP MASA CAŁK 2920KG ZDERZ PRZ LAKIEROWAN

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE JC OPER.
 KOD CZ CENA

1013550 LISTWA OCHRONNA ŚCIANY BOCZ TYL L WYB/WB 2 [REDACTED]
 2041490) LAMPA TYLNA L WYB/WBUD 1 [REDACTED]
 BRAK NR LAMPA TYLNA WYB/WBUD PR UZUP 2 [REDACTED]
 0110220 WYKŁADZINA TYŁU ŚRO WYB/WBUD 3 [REDACTED]
 1421290) WYKŁADZINA TYLNA L WYB/WBUD 2 [REDACTED]

3511 SCIANA BOCZNA T L NAPRAWA 20* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI OPERACJA - CZESCI MONTAZ WYBUD JC
 - 2-WARSTW-UNI

3511 SCIANA BOCZNA T L ODNOWA LAKIERU 21

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT MAT
 3511 SCIANA BOCZNA T L ODNOWA LAKIERU [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240411 08.05.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓLCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	21	
PRZYGOTOWANIE METAL	23	
OSŁANIANIE SZYB	3*	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	47	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
ODNOWA LAKIERU		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		[REDACTED]
WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA	67.00 %	[REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.04.2024 / 04

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
3671	LISTWA SC BOCZN T L	91165350	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240411

08.05.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 30 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC LICENCJA 31928300
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240411

Pojazd: OPEL VIVARO MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTED] / W0LJ7BJB69V608060
 Data pierwszej rejestracji: 2008-11-21 Rok produkcji: 22008
 Przebieg (odczytany): 277 785 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
3671	LISTWA SC BOCZN T L	91165350	0	Pomoc Non Stop	[REDAKTED]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX