

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa  
Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE	WYSOKOŚCI SZKODY	NR	PL20240913	16.10.2024
WŁAŚCICIEL	KOMENDA WOJEWÓDZKA P 15-003 BIAŁYSTOK	SIENKIEWICZA 65		
SYGNATURA	PL2024091381146	RODZ. SZK	OC	
MARKA	KIA	CEED (CD)	M	
NUMER VIN	U5YH5814GLL079856	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	28 CE 03
WERSJA	OD 10.2020	UKŁ KLIMAT AUTOMAT	WYLOT WYWIETRZNIKA T	
WYPOSAŻENIE	SZYBA CZOŁO ODMARAŻ PODNI SZYBY P EL IMPU KIERUNK BOCZNY ANTENA REKINA ŚWIATŁO DZIENNE LED KRATK ZDERZ CZARNA GNIAZDO WTYCZK 12 V LUSTERKO W ELEKTR KAMERA JAZDY W TYŁ SYST "START & STOP" KOŁA 6 J X 15 NORMA SPALIN EURO 6 5-DRZWIOWY(WAGON)	CHŁODZEN ALTERNATIV SYSTEM ROZPOZN MOWY SYSTEM NAWIGACJI REFLEKTOR LED LAMPY TYL LED KRA CHŁO GLOSS BLACK UKŁAD AUTOALARMU POMOC PRZY PARKOW TY 1353CCM 103/104KW ASYST PASA RUCHU AKT KONTROLA CISN W OPON HAMULEC RĘCZNY ELEKT SKARB CYK BAGAZNIKA	LUSTERKO Z NAST/OGRZ SOUNDSYSTEM 8 GŁOŚ RAMA SZYB BOCZ CHROM REFLEKTORY P-MGIELNE OPARCIE SIEDZ T DZIE KAMERA PRZ GLS SENSOR OPADU DESZCZU 7 BIEGÓW DCT OPONA 195/65 R15..H ESC PAŁĄK RELINGU DACHOW	

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
86510R00	ZDERZAK PRZ WYB/WBUD	4	[REDACTED]
BRAK NR	WZMOCN BŁOTNIKA PRZ P WYMIANA	2	[REDACTED]
92000R00)	REFLEKTOR P WYB/WBUD	1	[REDACTED]
66300R00)	BŁOTNIK PRZ P WYB/WBUD (ZDERZAK PRZ I REFLEKTOR P WYBUDOWANE) OBEJMUJE: SKORUPA WNĘKI KOŁA PRZ P, FARTUCH PŁOTNY PRZ P I OSPRZĘT BŁOTNIKA PRZ P WYB/WBUD	4	[REDACTED]
66300A00	BŁOTN PRZ P REGULAT: PRACA DOD	2	[REDACTED]
76000R00	DRZWI PRZ P WYMIENIĆ OBEJMUJE: DRZWI I CAŁY NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ	13	[REDACTED]
BRAK NR	DOD PRACA DLA MASY USZCZELN DRZWI PRZ P	2	[REDACTED]
18600A00	REFLEKTORY NASTAWA	3	[REDACTED]
BN	OKLEINA WYB-WBUD/WYMIANA	10*	[REDACTED]
BN	OKLEINA WYB-WBUD/WYMIANA	10*	[REDACTED]
BN	OSŁONA KOSTKI WYB-WBUD/WYMIANA	5*	[REDACTED]
1488	ZAWIAS G DRZWI PRZ P NAPRAWA	3*	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa  
 Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240913 16.10.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
0742	BLOTNIK PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9
0748	WZMOC BLOTN PRZ P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
1482	DRZWI PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	17
1488	ZAWIAS G DRZWI PRZ P	ODNOWA LAKIERU	7
1782	DRZWI T P	LAKIER. MIEJSCOWE	9

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT MAT.
0742	BLOTNIK PRZ P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	[REDACTED]
0748	WZMOC BLOTN PRZ P LAK. WIERZCHNIE ST 2	[REDACTED]
1482	DRZWI PRZ P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	[REDACTED]
1488	ZAWIAS G DRZWI PRZ P ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
1782	DRZWI T P LAKIER. MIEJSCOWE	[REDACTED]

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ WSPÓŁCZYNNIK	PLN/RBG	JC	OPER. CENA
CZAS LAKIEROWANIA	[REDACTED]	46	[REDACTED]
PRZYGOTOWANIE METAL	[REDACTED]	23	[REDACTED]
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	[REDACTED]	69	[REDACTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ	[REDACTED]
ODNOWA LAKIERU	[REDACTED]
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE LAKIER. MIEJSCOWE 1 X	[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA METAL WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.10.2024 / 10

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0322	MOCOW WEW BLOTN P P	66328J7000	[REDACTED]
0708	KIERUNK BOCZNY P	2832816102	[REDACTED]
0742	BLOTNIK PRZ P	3833710006	[REDACTED]
0748	WZMOC BLOTN PRZ P	66326J7000	[REDACTED]
1482	DRZWI PRZ P	76004J7000	[REDACTED]
1646	NAKŁ RAMY OKNA PRZ P	82860J7010	[REDACTED]
1658	FOLIA T RAMY DRZW PP	76523J7000	[REDACTED]
1000	OKLEINA BLOTNIK PP	[REDACTED]	[REDACTED]
1000	OKLEINA DRZWI PP	[REDACTED]	[REDACTED]
1000	OSŁONA KOSTKI WIĄZKA DRZWI PP	[REDACTED]	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa  
Tel. 801-102-102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240913

16.10.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 59 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA .....		
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE .....		
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....		
WARTOŚĆ BEZ VAT .....		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT .....		[REDACTED]

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

## OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI

LICENCJA 33286800

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

I. Uszkodzenia nie związane ze szkodą poza strefą uszkodzeń:

1. Zderzaka przedni - zarysowany po lewej stronie - element kwalifikuje się do lakierowania - 500 zł

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240913

Pojazd: KIA CEED (CD) M  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / U5YH5814GLL079856  
 Data pierwszej rejestracji: 2020-12-07 Rok produkcji: 2020  
 Przebieg (podany): 137 795 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0322	MOCOW WEW BŁOTN P P	66328J7000	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0708	KIERUNK BOCZNY P	2832816102	Q	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0742	BLOTNIK PRZ P	3833710006	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0748	WZMOC BLOTN PRZ P	66326J7000	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1482	DRZWI PRZ P	76004J7000	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1646	NAKŁ RAMY OKNA PRZ P	82860J7010	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1658	FOLIA T RAMY DRZW PP	76523J7000	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	OKLEINA	BŁOTNIK PP	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	OKLEINA	DRZWI PP	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	OSŁONA KOSTKI	WIĄZKA DRZWI PP	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLEDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
 Dotyczy: KIERUNK BOCZNY P, BLOTNIK PRZ P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.