



- Uwagi:
1. Wszystkie ostre krawędzie należy stępić.
 2. Grubość spoin czołowych powinna być co najmniej równa grubości cieńszego z łączonych elementów.
 3. Grubość spoin pachwinowych powinna się mieścić w zakresie 0,6–0,8 grubości grubszego z łączonych elementów.
 4. Spoiny należy wykonać według szczegółów W1–W4.

Tytuł rysunku: rysunki sprzętu sportowego - koszykówka stojak - etap I		Inwestor: Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8	
Nazwa inwestycji: Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku – etap I i II		Podpis i pieczęć:	
Faza: architektoniczno-budowlana			
Obiekt: stadion lekkoatletyczny wraz z boiskiem wielofunkcyjnym			
Adres: dz. nr ew. 211/10 obr. ew. 140204_2, Gołymin			
opracowanie: inż. arch. Karol Perkowski Projektant: mgr inż. Robert Wypych, branża konstrukcyjno-budowlana nr uprawnień MAZ/0060/PWOK/07 R.W. PERSPEKTYWA S.C. 05-180 POMIECHÓWEK UL. ŚWIERKOWA 1		Skala	9
		kod 06-420	
		Data 05.05.2023	