

Załącznik nr 1.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*podinsp. Andrzej DORYCKI*

.....  
Zatwierdzam

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa termocyklera TProfessional Basic 96 prod. Biometra o numerze seryjnym: 3711325.

Po uruchomieniu procedury amplifikacji i podniesieniu pokrywy grzewczej sprzęt zgłasza błąd o treści „Heated lid sensor error! If block 1 was active: program run cancelled! (!2131,1,94,3,0,0,0000)”.

STARSZY TECHNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Plebanska*  
Martyna PLEBANSKA

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Lewinski*  
ml. asp. Marek LEWINSKI