



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 06.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 40

1. w rysunku A.6.2 DETAL DRZWI HISTORYCZNYCH DO ODTWORZENIA wskazano w opisie, że cyt. „WITRYNY Ww1, Ww2, Ww3, Ww5 ODTWORZYĆ WG DETALU UWZGLĘDNIAJĄC ZAPISY ZESTAWIENIA WITRYN WEWNĘTRZNYCH A.5.4 DLA DANEJ POZYCJI” jednocześnie w uwagach wskazując cyt. „WITRYNĘ Ww1 WYKONAĆ W OPARCIU O SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĘ WITRYNY HISTORYCZNEJ ISTNIEJĄCEJ” i w PODSUMOWANIU cyt. „DRZWI HISTORYCZNE DO ODTWORZENIA: WITRYNA Ww1 – prosimy o uszczegółowienie, które typy witryn mają być odtworzone wg opisu A.6.2.

Odp. Witryny Ww1, Ww2, Ww3, Ww5 należy odtworzyć wg rysunku A.6.2 i szczegółowych pomiarów witryny istniejącej W1, uwzględniając zapisy zestawienia witryn wewnętrznych A.5.4.

2. Na rzucie III piętra rys. K-6.0 w klatce schodowej KS-1 wskazano 2 kształtowniki HEB260 jak elementy wykonywanego wymianu wraz z belkami B-04.6 (rys. K-6.1.2). Jednocześnie nie opisano szczegółów wbudowania, w tym detali podparcia w/w elementów stalowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w opisanym zakresie.

Odp. Oparcie kształtowników HEB 260 na ścianie zewnętrznej wzdłuż osi D oraz na podciągu istniejącym w osi C. Oparcie belki na przygotowanych poduszkach betonowych gr min . 15 cm, zbrojonych w trzech warstwach siatką # 6 co 5 cm. Po wykonaniu odkrywki podciągu istniejącego w osi C, szczegół oparcia HEB 260 do potwierdzenia.

3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ścianki działowej W2. Z rzutu architektury piętra III wynika, że ścianka rozdzielająca pomieszczenia 3.15 i 3.14 jest podwójną ścianką działową W2. Natomiast na rzutach konstrukcji piętra III w tym miejscu wskazano pojedynczą ściankę działową.

Odp. Wykonać zgodnie z rzutem branży architektura tj. zdwojoną ściankę GK, typ W2, zgodnie z detalem A.6.2 dla drzwi DW9.

4. Prosimy o potwierdzenie, że ścianka w pomieszczeniu 3.44 ma być wykonana w istniejącym oknie.

Odp. Ścianka w pom. 3.44 do wykonania zgodnie z rzutem III piętra, tj. w części wchodząc we wnękę istniejącego okna.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82