

PAKIET 5

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Prasa hydrauliczna
1.	Zastosowanie: 1) prasowanie proszków 2) zginiatanie substancji z bromkiem potasu lub bromkiem sodu
2.	Nacisk: 1) nastawny w zakresie co najmniej 2 – 15 t 2) skok tłoka max 25 mm
3.	Powierzchnia robocza: 1) płyta prasująca górna: a) regulowane położenie b) średnica co najmniej 30 mm 2) płyta prasująca dolna: a) średnica co najmniej 85 mm b) odległość od płyty prasującej górnej co najmniej 38 mm c) znaczniki koncentryczne do prawidłowego ustawienia prasowanej substancji 3) wymiary maksymalne (wys. x gł.) 620 x 200 mm
4.	Oslona / osłony ochronne z poliwęglanu lub innego materiału o nie gorszych parametrach technicznych
5.	Ramię pompujące: 1) pionowe 2) przesuwne przód-tył
6.	Miernik ciśnienia/obciążenia
7.	Zawór bezpieczeństwa
8.	Otwory do podłączenia próżni co najmniej 4
9.	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego