



FOT. 27Elementy więźby dachowej wieży.



FOT. 30 Widok opierzenia wieży od wewnątrz od strony nawy głównej.



FOT. 33 Więźba dachowa wieży.



FOT. 28Drewniana konstrukcja pod dzwon.



FOT. 31 Więźba dachowa wieży.



FOT. 34 Więźba dachowa wieży.



FOT. 29 Widok opierzenia wieży od wewnątrz od strony nawy głównej.




FOT. 32 Widok opierzenia wieży od wewnątrz od strony nawy głównej.



FOT. 35 Więźba dachowa wieży.

# Inwentaryzacja fotograficzna INW- 11



"REMONT POKRYCIA DACHOWEGO  
BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W.  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
CZĘSTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH"

Szymany 24, 12-100 Szczytno,  
jednostka ewidencyjna:Szczytno,  
nr obrębu:0028,dz. nr 57

Inwestor / Zamawiający:  
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA  
P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
CZĘSTOCHOWSKIEJ W SZYMANACH

status projektu: INWENTARYZACJA

tytuł:  
Inwentaryzacja fotograficzna

projektant:  
mgr. inż Ewa Szulczak  
upr. bud. WAM /0060/POOK/18

data:  
30 października 2023  
skala:

nr rys.  
INW-13