



- Uwagi:
1. Wszystkie ostre krawędzie należy stępić.
  2. Grubość spoin czołowych powinna być co najmniej równa grubości cieńszego z łączonych elementów.
  3. Grubość spoin pachwinowych powinna się mieścić w zakresie 0,6–0,8 grubości grubszego z łączonych elementów.
  4. Spoiny należy wykonać według szczegółów W1–W4.

Tytuł rysunku: rysunki sprzętu sportowego - koszykówka stojak		Inwestor: Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8	
Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GOŁYMINIE-OŚRODKU		Podpis i pieczęć:	
Faza: architektoniczno-budowlana			
Obiekt: boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia lekkoatletyczna 60m wraz ze skocznia w dal			
Adres: dz. nr ew. 211/10 obr. ew. 140204_2, Gołymin-Ośrodek			
Projektant: mgr inż. Robert Wypych, branża konstrukcyjno-budowlana nr uprawnień MAZ/0060/PWOK/07 R.W. PERSPEKTYWA S.C. 05-180 POMIECHÓWEK UL. ŚWIERKOWA 1  Branża energetyczna:		Skala	9
		kod      06-420	
		Data    06.11.2023	